

DEBRIEFING

Date : / 23/10/2024

N° OC/OT :

Chauffeur : *Dindiyana*

Immatriculation Véhicule : *5165TCE*

Lieu de livraison :

↳ Woluwe

Début :

9h

Durée Briefing :

20 min

Fin :

9h20

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	<i>PL</i>	<i>PL</i>	<i>PL</i>	<i>LO</i>	<i>PL</i>	
	Quantité						

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	
	Déclarations :	<i>Point</i>

ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :	
		<i>m</i>

PLAN DE TRAJET	Rempli	
	Point d'arrêt autorisé - PK	<i>m</i>
	Point de repos autorisé - PK	<i>m</i>

DONNEES OBC / TRAJET		Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h)	<i>1h20</i>	
	Durée de conduite (8h)	<i>2h35</i>	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	<i>1h26</i>	
	Durée de travail < 12h		
	Temps de repos en cours de route	<i>1h35</i>	
	Vitesse maximale < 50km/h	<i>50km/h</i>	
	Accélération excessive < 8km/h/s	<i>0,5</i>	
	Freinage excessive < 10km/h/s	<i>0,5</i>	
	Distance (en km)	<i>270km</i>	
DONNEES CAMERA	TCC	<i>2h51</i>	
	Comportement de conduite	<i>0,5</i>	
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli	
	Autre (s)	<i>m</i>

LISTE DES SANCTIONS	

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PI	
	PN Carte Black Spot - PK	<i>m</i>

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	<i>Position</i>	<i>De Part</i>
COMPTEUR ARRIVEE	<i>23 548</i>	

CONCLUSION	<i>m On va le prochain voyage</i>
------------	-----------------------------------

Le Responsable

[Signature]

Le Chauffeur

[Signature]

DEBRIEFING

Date : 20/08/26

N° OC/OT :

Lieu de livraison :

↳ volaneva

Chauffeur :

Indriyana

Immatriculation Véhicule :

5165TCE

Durée Briefing : 20min
Début : 7h
Fin : 9h20

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Maturo	PL	PL	PL	LO	PL	
	Quantité						

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list entrée :	
	Déclarations :	Perit

ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :	
--------------------	----------------	--

PLAN DE TRAJET	Rampli	on
	Point d'arrêt autorisé - PK	on
	Point de repos autorisé - PK	on

DONNEES OBC / TRAJET	Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-19h)	17h32
	Durée de conduite (5h)	6h30
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	4h58
	Durée de travail < 12h	11h29
	Temps de repos en cours de route	45min
	Vitesse maximale < 50km/h	52km/h
	Accélération excessive < 8km/h/s	pas
	Freinage excessive < 10km/h/s	pas
	Distance (en km)	132km
	TCC	3h13
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite	
RAPPORT PI		

SATISFACTION CLIENT	Rampli	on
	Autre (e)	

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PI	on
	PN Carte Black Spot - PK	on

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE	23 134	

CONCLUSION	on par le module voyage
------------	-------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 15/10/2020

N° OC/OT :

Lieu de livraison :

↳ volamer

Chauffeur :

Indiraanyana

Immatriculation Véhicule :

8165 TCC

Début : 9h

Durée Briefing : 20min

Fin : 9h20

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	PL	PL	PL	CO	PL	
	Quantité						

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list entrée :	fait
	Déclarations :	

ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :

PLAN DE TRAJET	Rempli	on
	Point d'arrêt autorisé - PK	on
	Point de repos autorisé - PK	on

DONNEES OBC / TRAJET	Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-19h)	15h12
	Durée de conduite (5h)	1h49
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	1h24
	Durée de travail < 12h	10h51
	Temps de repos en cours de route	1h00
	Vitesse maximale < 50km/h	48 km/h
	Accélération excessive < 5km/h/s	non
	Freinage excessive < 10km/h/s	non
	Distance (en km)	79 km
DONNEES CAMERA	TCC	2h35
	Comportement de conduite	non
RAPPORT PI		

SATISFACTION CLIENT	Rempli	on
	Autre (s)	on

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PI	on
	PN Carte Black Spot - PK	on

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	ROSE	De part
COMPTEUR ARRIVEE	22 996	

CONCLUSION	on Ann. ménage
------------	----------------

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 20/08/2024

N° OC/OT :

Chauffeur : Pindiyayon

Immatriculation Véhicule :

Lieu de livraison :

↳ Volcanica

5165 TCC

Début :

7h

Durée Briefing :

20 min

Fin :

9h20

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	PL	PL	PL	CO	PL	
	Quantité						

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list entrée :	
	Déclarations :	Genk
ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :	

PLAN DE TRAJET	Rempli	
	Point d'arrêt autorisé - PK	on
	Point de repos autorisé - PK	on

DONNEES OBC / TRAJET	Données	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h)	17h32
	Durée de conduite (Sh)	6h30
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	4h57
	Durée de travail < 12h	16h29
	Temps de repos en cours de route	45 min
	Vitesse maximale < 50km/h	52 km/h
	Accélération excessive < 5km/h/s	non
	Freinage excessive < 10km/h/s	non
	Distance (en km)	132 km
DONNEES CAMERA	TCC	3h17
RAPPORT PI	Comportement de conduite	

SATISFACTION CLIENT	Rempli	on
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PI	on
	PN Carte Black Spot - PK	on

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE	23 13m	

CONCLUSION	on sur le module voyage
------------	-------------------------

Le Responsable

[Signature]

Le Chauffeur

[Signature]

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule:
Chargement:

5165 TCC

Départ :

SS Vero

Retour :

SS Volamena

Distributeur

VIVO ENERGY

BE
BL

Olana mikasika ny:
Conduite de nuit
Livraison (marchands, tsy mandray entana ny SS na Clients,
Rehefa vita ny asa
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, penne...

ANTSOINA FOANA
ANTSOINA RAHA MISY OLANA

Chauffeur:

ANDRIANJARA ANDRIAMAMONJY

Distance réelle
Distance parc
Ecart

Dr. Transport:
Rsp.HSSE
GPS:
Exploitation:

034 20 483 49
034 49 591 47
034 56 635 77 - 034 56 365 59
034 02 167 48

Aller

Lieux	Proposition Transporteur					Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infractions		
	Départ		Arrivée				Départ		Arrivée				
	Date	Heur Prev	Heures	Date	Heures		Date	Heures	Date	Heures		kms	
SS Vero	19/08/2026		14:30			SS Vero							
Depot MJG	19/08/2026	00:10	16:15	19/08/2026	14:40	Depot MJG	20-08	12:17	20-08	12:18	22980		
Garage MJG	20/08/2026	00:41	06:06	19/08/2026	16:56	Garage MJG	20-08	13:40	20-08	13:48	22980		
SS Antanimalandy	20/08/2026	01:00	08:11	20/08/2026	07:06	SS Antanimalandy							
Depot MJG	20/08/2026	01:29	16:00	20/08/2026	09:40	Depot MJG							
Garage MJG	21/08/2026	01:00	06:00	20/08/2026	17:00	Garage MJG							
Andranofasika	21/08/2026	04:00	10:45	21/08/2026	10:00	Andranofasika	21/08	14:10	21/08	14:12	23134		
SS Volamena		04:15		21/08/2026	15:00	SS Volamena							

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
	Départ		Arrivée			Départ		Arrivée		
	Date	heures	Date	Heures		Date	heures	Date	Heures kms	
	22/08/2026		06:00	22/08/2026	15:00					
	22/08/2026	04:00	10:45	22/08/2026	10:00	23/08	7424	23280	10415	23380
				22/08/2026	13:00		1101	23380		
Remontées des événements ou points à risques :					Date, Visa chauffeur	Remontées des événements ou points à risques :				
PK						PK	23548			
Localité						Localité				
Description						Description				
Danger réels						Danger réels				
Danger potentiels						Danger potentiels				
Recommandations						Recommandations				

Version 2



Rebours

45

GALANA 124 25

15:45 - 16:33

23 101
12:35

ANDRANO

MISY

AMBOROMALANDY

13:48 (2649) =>

15:45 - 16:33

23 101
12:35

A.1 SANABAMBY

BRIEFING/DEPART

Date : 12/08/2016

Lieu de livraison : Antanivalandy

Version n°: 006

N° OC/OT :

chauffeur: Andriana

Durée Briefing

Début : 10h45

Immatriculation Véhicule : 2H50000

Fin : 15h00

DER CHARG	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	4000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	PL	PL	PL	GO	PL	
PRODUITS A LIVRER	Quantité	4000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	PL	PL	PL	GO	PL	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	faux			
	Somnolence :	non			
	Problème Familial	non			
	Prise de médicament :	non			
	Température				
	Autre(s) remarque(s) :				
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	an			
	Check niveaux des (05) liquides	an			
	Etat pneus et gonflage	an			
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	faux			
	Itinéraires :	garage - Antanivalandy - garage			
	DR carte des dangers de routes - PK	an			
	PN Carte Black Spot - PK	an			
	PI - PK	an			
	Point d'arrêt autorisé - PK	garage - Antanivalandy			
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :	an			
	TREM CARD :	an			
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées	an			
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):	an			
	Plan d'urgence :	an			
PASSEPORT	Permis de conduire :	02-08-29			
	Carte PATH :	14-11-27			
	Visite médicale fitness to work/2ans				
	Visite médicale OSTIE/an				
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise :				
	Assurance :	24-08-26			
	Patente :	15-05-27			
	Visite Technique :	10-02-27			
	Cerificat de barémage	30-06-28			
	Cerificat d'extincteur :	31-12-26			
	MADAUTO	22-05-27			
	APAVE	22-05-27			

COMPTEUR DEPART

Ceinture de sécurité attachée

TOOL BOX TALK-Aller	
TOOL BOX TALK-Retour	
CONCLUSION	on pour voyage

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Date et heure- Retour:

Chauffeur

Responsable

Chauffeur

Responsable

BRIEFING/DEPART

Date : 20108126

Lieu de livraison : ss Volanera

Version n°: 006

N° OC/OT :

chauffeur: bnddingen

Durée Briefing

Début : 10h15

Immatriculation Véhicule : 5165TCU

Fin : 10h26

DER CHARG	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	4000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	PL	PL	PL	PL	PL	
PRODUITS A LIVRER	Quantité	4000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	PL	PL	PL	GO	PL	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	OK			
	Somnolence :	OK			
	Problème Familial	OK			
	Prise de médicament :	OK			
	Temperature				
	Autre(s) remarque(s) :				
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	OK			
	Check niveaux des (05) liquides	OK			
	Etat pneus et gonflage	OK			

PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	OK			
	Itinéraires :	ss Volanera - depot garage - 10h15			
	DR carte des dangers de routes - PK	OK			
	PN Carte Black Spot - PK	OK			
	PI - PK	OK			
	Point d'arrêt autorisé - PK	OK			
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :	OK			
	TREM CARD :	OK			
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées	OK			
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):	OK			
	Plan d'urgence :	OK			

PASSEPORT	Permis de conduire :	02-07-29			
	Carte PATH :	14-11-27			
	Visite médicale fitness to work/2ans				
	Visite médicale OSTIE/an				

PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise :				
	Assurance :	24-08-26			
	Patente :	15-05-27			
	Visite Technique :	10-02-27			
	Cerificat de barémage	30-06-29			
	Cerificat d'extincteur :	21-12-26			
	MADAUTO	22-05-27			
	APAVE	22-05-29			

COMPTEUR DEPART			
-----------------	--	--	--

Ceinture de securité attachée			
-------------------------------	--	--	--

TOOL BOX TALK-Aller	
---------------------	--

TOOL BOX TALK-Retour	
----------------------	--

CONCLUSION	on on voyage
------------	--------------

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Date et heure- Retour:

Chauffeur	Responsable
	

Chauffeur	Responsable
	

Mba ahafahana manamaina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizaran'ny déchargement

Compartment Camion				CuveSITE (retail B2B)						Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM
(a)							(b)	$a = (b) - (a)$							
1	1000	PL	PL	PL		20m ³	19560	15560	Non	Non	oui	22/8	15h10	15h35	
2	3000	PL	PL	PL			15560	12560	Non	Non	oui	22/8	15h40	15h50	
3	3000	PL	PL	PL			12560	9560	Non	Non	oui	22/8	15h51	16h05	
4	2000	Go		Go			23650	21650	Non	Non	oui	22/8	16h30	16h42	
5	3000	PL	PL	PL			9560	6560	Non	Non	oui	22/8	16h10	16h25	

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

MAX



Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : Volcan BON DE LIVRAISON N° : 42532065

DATE : 23/08/16 HEURE : 08h47

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Equipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	ou	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	ou	
3	S'assurer que les scelles sont intactes et vérifiées avec le BSL (bon de livraison)	ou	
4	Camion correctement stationné	ou	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	ou	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	ou	
7	Interrupteur d'isolation électrique du camion en position ON (coupe-courant)	ou	
8	Positionnement de l'extincteur	ou	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	ou	
10	Rambarde relevées	ou	
11	Equipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	ou	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	ou	
13	Jaugeage du ou des cuve(s) de réception et calcul de creux	ou	
14	Câble de liaison électrique connecté	ou	
15	Qualités et quantités attendues	ou	
16	Confirmation du ou des cuve(s) à utiliser	ou	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	ou	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	ou	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	ou	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour CO, vert pour SP	ou	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	ou	
22	Procédure de déchargement affichée	ou	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	ou	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

André

[Signature]

Nom et signature du QM

[Signature]

MAX