



Madauto	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/01 DG/02 /26
Date controle :	24/02/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	VIVO	Marque :	SINOTRUK HOWO TX 310 4X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BBNH9PD131309	
Adresse :	AMBODISATRANA II -	N° immat :	3694 MF	
Tél :	342048349	km :	34 648	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire		
Test freinage		
Contrôle code de la route		
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	24/02/2027	
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8	
APTE		
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
	 21/5/26	

MADAUTO
CENTRE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo