

	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/24 DG/09/25
Date controle :	06/09/2025

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	JOVENA	Marque :	SINOTRUK HOWO TX 340 4X2	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BNH8RA187715	NA
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	5163 TCC	NA
Tél :	342048349	km :	4 907	NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique			
RESULTATS		Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
2 - <u>Remorque</u>			
Examen documentaire		NA	
Test freinage		NA	
Contrôle code de la route		NA	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE		06/09/2026	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :		10	
REMARQUES :			

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat : **5163 TCC**

TRACTEUR

N° immat :


CITERNE

N° immat :


Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>08/09/2025</u>
Contrôle effectué par : <u>TANJONA</u>	Marque : <u>SINOTRUK HOWO TX 340 4X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>LZZ1BBNH8RA187715</u>
	N° immat : <u>5163 TCC</u>
Adresse : <u>AMBODISATRANA II</u>	Km : <u>4907</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>3420483469</u>	

Résultat du Contrôle Technique
APTE

> Code des défauts Mineurs :

22

> Code des défauts Majeurs :


Nom et visa Contrôleur

Nom et visa Responsable de Contrôle

Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		30/11/2025	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		20/11/2030	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juin-28	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		NEUF	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		05/05/2027	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	06/09/2025	Immatriculation Tracteur / Porteur :	5163 TCC
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	NA
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	LZZ1BBNH8RA187715
Date visite :	06/09/2025	Numéro de châssis remorque :	NA
Date contre visite :		Type de véhicule :	SINOTRUK HOWO TX 340 4X2

Ref.	Points à contrôler	Détails
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE	
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de châssis
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence
	Numéro d'immatriculation	
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte
	Plaque et inscriptions	
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise
	Présentation du véhicule	
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation

Critères :					
I	SI	PM	NA	O	N

X				O	
X				O	

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X			O	
--	---	--	--	---	--

	X				NA
--	---	--	--	--	----

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

§ 2	VISIBILITÉ	
	Vitrages	
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
	Rétroviseurs	
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI) 01/01/2015	Véhicule construit avant Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI) 01/01/2015	Véhicule construit après Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) 01/01/2015	Véhicule construit avant Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) 01/01/2015	Véhicule construit après Présence et état
	Accessoires	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				NA
--	---	--	--	--	----

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				N
--	---	--	--	--	---

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION	
	Éclairage	
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
	Signalisation	
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
	Commande d'éclairage	
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
	Câblage électrique	
40	Câblage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosse batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage
44	Boitier fusibles	

X				O	
X				O	

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				
--	---	--	--	--	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X	oct-30			O		
X		X		O		
X				O		

x			
143	33	22	0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE