

FICHE DE MAINTENANCE VÉHICULE

Ref : _____

SOURCE D'INTERVENTION		DEMANDEUR		CAMION CITERNE	
Autres	☒	Responsable Maintenance	☐	CHAUFFEUR	BEANTANANA PRISCILLIN
Constatacion	☒	Chauffeur	☐	TRACTEUR	5836 TBF
Contrôle hebdomadaire	☐	Equipe d'intervention	☒	REMORQUE	
Contrôle journalière	☐	Autre	☐	KILOMETRIQUE	419731
Contrôle trimestrielle	☐				
Lettre de réserve	☐				
Note de protet	☐				
Pannes	☒				

Constat suivant la source	Valve injecteur hors service
Diagnostic du Mécanicien/Electricien	Valve injecteurs, Pompe de gavage, Vidange moteur, changement Filtrne G.O
TRAVAUX DEMANDÉS	Remplacement valve injecteur, changement pompe de gavage, vidange moteur, Filtrne G.O

MESURE DE SÉCURITE DU DÉBUT ET DURANT LE TRAVAUX

Mesures de sécurité		Type d'autorisation		Visa Responsable HSSE
Calage cabine	☒	Lunettes de protection	☒	R. Sisto Audiat
Casque	☐	Panneau de signalisation	☐	
Consignation	☐	Périmètre de sécurité	☒	
Déconsignation	☐	Protection auditive	☐	
Extincteur	☐			
Gants	☒			

INTERVENTION SUR TRACTEUR

BOITE DE VITESSE ET TRANSMISSION	CITERNES ET ACCESSOIRES	DISPOSITIFS D'ATTELAGE	EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES	GRAISSAGE GENERAL
Autres	Autres équipements	Cable, crochet	Alternateur	Accessoire volucompteur
Boite de vitesse	Clapets	Mécanismes	Autres équipements	Axes pivot
Disque embrayage	Dôme	Sellette d'attelage	Batterie	Axes tirant
Plateau d'embrayage	Echelle		Eclairage	Coffre à outils
Transmission	Passerelle		Signalisation	Croisillon
	Rambarde			Echelle
	Soupape			Moyeu avant
	Vannes			Passerelle
				Transmission

MOTEUR	PNEUMATIQUES(ROUES)	SUSPENSION	SYSTÈME DE DIRECTION	SYSTÈME DE FREINAGE
Circuit alimentation	E1	Amortisseur	Accélérateur	Cylindre de roues
Compresseur	E2	Axes	Accouplement	Disque / Tambours / Plaquette
Demarreur	E3	Ballon	Axe fusée	Garnitures (mesurage)
Distribution	E4	Ressort	Volant (jeu)	Moyeu
Pompe injection	E5			Réservoir d'air
Silent bloc				Servofrein
				Soupapes de distribution

MATÉRIAUX ET PIÈCES MISES EN ŒUVRES OU REMPLACÉES

Désignations	Réf.	Marque	Fournisseur	Qté	Montant (Ar)	Observations
Filtrne gavage	WK960/20	MANNFILTER		02		Neuf
Changement necessaire Injecteurs		Injecteur d'origine		306		Neuf
Heure du déclaration	Heure de début des travaux	Date et heure de la fin des travaux				
04/08/2026 17:52	08/08/2026 14:35					

Travaux effectués :

SIGNATURE		Visa de la Direction pour accord	
Le responsable Maintenance	L'intervenant	Le chauffeur	
Jadin, IABINI	Jacquin	BEANTANANA PRISCILLIN	MAIYO WENG MICHEL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



TRANSPORT des HYDROCARBURES
Ambodisatrana II
Sambava

OPERATIONS DE MAINTENANCES PREDICTIVES à 12 000 km

Ref:

N°Tracteur:	5836 TBF	Chauffeur:	Mr Priscillin	Code Ch:	
Marque:	Renault 270DCi Mildum	N° Citerne:			
Type:	PORTEUR	Marque:			
N°Châssis:	VF622ACA000108487	Type:			
Âge:	15 ans 7 mois	N°Châssis:			
Affectation:	MAJUNGA	Âge:			

Dernier entretien:	24-févr.-26	Date d'entretien:	18-août-26	nbr voyage	
Kilométrage à l'arriver:	404 159	Kilométrage:	419 367	km effectué	15 208
		Prochain entretien:	431 367		

E.A.M: Espace Auto Madagascar

Désignation des travaux (préconisés par le constructeur)

M1	Opération de maintenance moteur	Fait	Non-fait
M2	Vidange moteur	☒	☐
M3vid	Echange cartouche filtre d'huile moteur	☒	☐
M4	Echange cartouche filtre de combustible	☒	☐
M5	Echange préfiltre de combustible	☒	☐
M6	Etanchéité du circuit d'admission d'air (position des durites, serrage des collier, etc...)	☒	☐
M7	Fonctionnement indicateur de colmatage filtre d'air	☐	☒
M8	Etanchéité moteur (huile, liquide de refroidissement, combustible...)	☒	☐
M9	Contrôler tous les niveaux	☒	☐
M10	Propreté extérieur des faisceaux de radiateurs	☐	☒
M11	Etat et fixations du faisceau, des connexions et du joint d'étanchéité du dispositif de préchauffage du circuit de refroidissement moteur	☐	☒
M12	Opération de maintenance embrayage, boîte de vitesse, prise de mouvement	Fait	Non-fait
M13	Contrôler tous les niveaux	☐	☒
M14	Etanchéité boîte de vitesses (huile et air)	☐	☒
M15	Etanchéité ralentisseur hydraulique	☐	☒
M16	Etanchéité prise de mouvement	☐	☒
M17	Etanchéité du circuit hydraulique de débrayage	☐	☒
M18	Indicateur d'usure de l'embrayage	☐	☒
M19	Opération de maintenance, pont, transmission	Fait	Non-fait
M20	Etanchéité pont/ réducteurs (huile)	☐	☒
M21	Jeu arbre de transmission	☐	☒
M22	Opération de maintenance, essieu, direction	Fait	Non-fait
M23	Vérifiez:	☐	☒
M24	Tous les niveaux	☐	☒
M25	Etanchéité circuit d'assistance hydraulique de direction	☐	☒
M26	Etat des organes de direction (jeu moyeu/pivot)	☐	☒
M27	Fonctionnement de la direction	☐	☒
M28	Opération de maintenance suspension	Fait	Non-fait
M29	Vérifiez:	☐	☒
M30	Etat des ressorts, des patins et des stabilisateurs AV et AR	☐	☒
M31	Fixation et état des amortisseurs	☐	☒
M32	Suspension pneumatique et télécommande	☐	☒
M33	Mise à l'air libre des connecteurs sur les capteurs de pression de la suspension pneumatique électronique	☐	☒
M34	Opération de maintenance freinage	Fait	Non-fait
M35	Effectuez: purge réservoir d'air	☐	☒
M36	Vérifiez:	☐	☒
M37	Etat des plaquettes et disques de freins	☐	☒
M38	Visuellement l'usure des garnitures de frein	☐	☒
M39	Réactions au freinage et tenue de cap	☐	☒
M40	Visuellement le branchement des capteurs d'usure de freins	☐	☒
M40	Fonctionnement levier de frein	☐	☒
M41	Opération de maintenance châssis, cabine, électricité	Fait	Non-fait
M42	Effectuez: Graissage général	☐	☒
M43	Vérifiez:	☐	☒
M44	Etat général de la carrosserie (porte, serrures, commande à distance)	☐	☒
M45	Présence et positionnement des écrans insorissants et thermiques	☐	☒
M46	Fixation cabine (stabilité, suspension pneumatique)	☐	☒

M47	Etanchéité circuit d'assistance de basculement de cabine	☐	☒
M48	Vérification du fonctionnement du verrouillage de cabine	☐	☒
M49	Etat des faisceaux, supports, canalisations	☐	☒
M50	Etat et fixations de la ligne d'échappement	☐	☒
M51	Fonctionnement instrumentation planche de bord (témoins, indicateurs de pressions, commandes de chauffages)	☐	☒
M52	Fonctionnement des signalisations (éclairage, phare, feux de gabarits, stop, feux de recul, plafonniers, essuie-vitres, avertisseur, etc...)	☐	☒
M53	Fonctionnement des lampes témoins	☐	☒
M54	Fixations batteries et fonctionnement de l'interrupteur général	☐	☒
M55	Le niveau des batteries	☐	☒
M56	Fonctionnement du verrouillage et fixation de la sellette d'attelage (tracteur)	☐	☒
M57	Fonctionnement du verrouillage et de la sécurité du chochet de remorque (porteur)	☐	☒
M58	Jeu entre la sellette d'attelage et la semi-remorque	☐	☒
M59	Les étanchéités des circuits (combustible, freinage, servitudes, direction, refroidissement)	☐	☒
M60	Les étanchéités des circuits (combustible, freinage, servitudes, direction, refroidissement)	☐	☒
M61	Vérification équipement électrique (batterie, alternateur, fusible,...)	☐	☒
M61	Opération de maintenance chauffage, climatisation	Fait	Non-fait
M62	Nettoyez: filtre de l'aérotherme	☐	☒
M63	Vérifiez: étanchéité et fonctionnement des appareils de chauffage	☐	☒
M64	Opération de maintenance roues, pneumatiques	Fait	Non-fait
M65	Vérifiez:	☒	☒
M66	Etat et usure des pneumatiques, roue de secours et fixation	☐	☒
M67	Pression de gonflage des pneumatiques	☐	☒
M68	Opération de maintenance citerne	Fait	Non-fait
M69	état des soupapes	☐	☒
M70			
M71			
M72			
M73			

AUTRE REMARQUE OU ACTION A ENTREPRENDRE

1-	Filtre gantil non compatible après essai du 18-08-26
2-	Moteur démonté (Nouvel commande par M ^r Done le 26-08-2026)
3-	En attente C.M.D

MATERIAUX ET PIECES MISES EN ŒUVRE OU REMPLACES

DESIGNATIONS	Réf P	Marques	Fournisseurs	Qté	Montant
Huile moteur	15W40	Mobile delvac	GALANA	30	
Filtre G.O	078.099	SAMPA	E.A.M	2	110 000Ar
Filtre Huile	W11 025	Filtrate FILTER		1	

Le chauffeur

L'intervenant

Le Responsable de Maintenance

Visa Direction

Mr Priscillin
18-août-26

Mr Antonio
18-août-26

Mr IABIN
18-août-26

Mr ROMEO
18-août-26

Priscillin

Antonio

IABIN

ROMEO