

Andraikित्रy ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray (famphenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenaina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity milanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion				CuvesITE (retail B2B)										Conformité				Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM			
01	4000	SP	SP	SP	2,6	30000	24360	20360	vert	vert	0	27/08/2024	09h19	09h56				
02	3000	SP	SP	SP	0	30000	20360	17360	vert	vert	0	27/08/2024	09h57	10h02				
03	3000	SP	SP	SP	2	30000	17360	14360	vert	vert	0	27/08/2024	10h03	10h08				
04	2000	SP	SP	SP	0,8	30000	14360	12360	vert	vert	0	27/08/2024	10h09	10h12				
05	3000	SP	SP	SP	0,8	30000	12360	9360	vert	vert	0	27/08/2024	10h13	10h17				

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

STATION AGRIKOLLE SHELL
 VAV/25/11/24
 ANTANIFOTSY
 SAMBAVA
 Chirindano
 Gine