PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: **9561 TBM**
Chargement:

Départ : **Garage Sambava** Retour : **Ss Vavasaha**

Chauffeur: **DELORME ANDRE HANITRANOMENJANAHARY**

BE
BL

Distributeur VIVO ENERGY

Distance réelle
Distance parc
Ecart

ANTSOINA FOANA	VIVO ENERGY
Olana mikasika ny:	
Conduite de nuit	
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients,	
Rehefa vita ny asa	
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...	

ANTSOINA RAHA MISY OLANA	
Dr.Tranport:	034 20 483 49
Rsp.HSSE	034 49 591 47
GPS:	034 56 635 77 - 034 56 365 59
Exploitation:	034 02 167 48

Aller

Lieux	Proposition Transporteur					Lieux	Réalité (Chauffeur)						Infractions
	Départ			Arrivée			Départ			Arrivée			
	Date	Heur Prev	Heures	Date	Heures		Date	Heures	Kms	Date	Heures	kms	
Garage Sambava	28/08/2026		14:00			Garage Sambava							
Ampanefena	29/08/2026	02:30	06:00	28/08/2026	16:30	Ampanefena							
Depot Vohemar	29/08/2026	02:30	10:30	29/08/2026	08:30	Depot Vohemar							
Ampanefena	29/08/2026	02:30	13:45	29/08/2026	13:00	Ampanefena							
Garage Sambava	31/08/2026	02:45	06:00	29/08/2026	16:30	Garage Sambava							
Ss Tavaratra	31/08/2026	00:30	08:30	31/08/2026	06:30	Ss Tavaratra							
Ss Vavasaha		00:30		31/08/2026	09:00	Ss Vavasaha							

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)					Sanction
	Départ		Arrivée			Départ			Arrivée		
	Date	heures	Date	Heures		Date	heures	Kms	Date	Heures	kms
Ss Vavasaha	31/08/2026		10:30	31/08/2026	09:00						
Garage Sambava				31/08/2026	11:00						

Remontées des évènements ou points à risques :
PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

Date, Visa chauffeur

Date, Visa responsable
28 - 08 - 2026

Remontées des évènements ou points à risques :
PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

Version 2

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Vesion n°: 00

Date: 28-08-2026
N° OC/T:
Conducteur: Delorme
Immatriculation véhicule: 9561 TBM

Heure début: 12:35
Durée briefing: 10 min
Heure fin: 12:35

		1	2	3	4	5	6	
DERNIER CHARGEMENT	Compartiement							
	Nature	GO	GO	GO	SP	SP	GO	
	Produit	4000	2000	2000	4000	4000	2000	
PRODUIT A LIVER	Qualité							
	Produit							

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool	0,0		0,0	
	Somnolence	Non		Non	
	Problème familiale	Non		Non	
	Prise de médicament	Non		Non	
	Date dernier repos hébdomadaire	23-08-26		23-08-26	
	Date prochain repos hébdomadaire	30-08-26		30-08-26	
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ	Fait		Fait	
	Vérification niveaux des 05 liquides		OK		OK
	Etat des pneus et gonflage		OK		OK
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage	Fait			
	Itinéraires	Gambaru -	VOH - Gambaru		
	DR carte des dangers de routes-PK		OK		OK
	PN-Carte black spot-PK		OK		OK
	PI-PK (trajet ou lieux)		OK		OK
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	Gambaru -	VOH	-	-
	Lieux de repos autorisé-PK	VOH -	Ampumefem - Gambaru		-
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		OK		OK
	TREM CARD		OK		OK
	Manuel route autorisées/non autorisées		OK		OK
	Fiche de donnée de sécurité		OK		OK
	Plan d'urgence		OK		OK
PASSEPORT	Permis de conduire	11-12-27	Valide	11-12-27	
	Carte PATH	11-07-27	Valide	11-07-27	
	Visite médicale fitness to work/2ans.	26-07-27	Valide	26-07-27	
	Visite médicale OSTIE/an.	11-09-26	A faire		
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise				
	Assurance	24-08-27	Valide	24-08-27	
	Patente	15-04-27	Valide	15-04-27	
	Visite techique	12-09-26	A faire	12-09-26	
	Certificat d'extincteur	11-11-26	Valide	11-11-26	
	Contrôle MADAUTO	13-09-26	A faire	13-09-26	
	Baremage	17-06-29	Valide	17-06-29	
	Contrôle APAVE	23-09-26	Valide	23-09-26	
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART					
Cienture de sécurité bien attachée					
TOOL BOX-TALK/Aller					
TOOL BOX-TALK/Retour					
CONLUSION					

ACCORD DU VOYAGE

Date et heure/aller

Conducteur	Responsable
	Miriama

Date et heure/Retour

Conducteur	Responsable

Questionnaires sur tool box: (S4-08-26) Fitandrovana fahitana.

1°) **Aiza amin'ireto fitaovana ireto no ampiasana raha hanao asa fikirakirana solika mora mirehitra?** (Mariho "X" izay valiny marina)

☒

☐

☐

☐

2°) **Ny mety mahatonga ny fahasimban'ny maso dia:** (Mariho "X" izay valiny marina)

- Mijery hazavana maharitra (télé, feux de soudure, masoandro,…)..... ☒
- Be torimaso..... ☐
- Misotro rano eo am-pamiliana..... ☐
- Tratran'ny rivotra na entona maloto..... ☒
- Voapoizina..... ☒

3°) **Firy isanjanto amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpamily eo am-pamiliana dia avy amin'ny fahitana avokoa?** (Mariho "X" izay valiny marina)

- 50%..... ☐
- 70%..... ☐
- 90%..... ☒
- 100%..... ☐

Date de prochaine coaching: 20-09-2026

Date de prochaine évalution écrite: 06-12-2026

Date de prochaine évalution des codes de la route: 06-12-2026

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☐**Départ Autorisé** ☐**Départ décalépour des raisons :**

Rsp.HSSE : **Chauffeur :** **Direction :**

DEBRIEFING

Date : 01/09/261

N° OC/OT :

Lieu de livraison :

Chauffeur : Delamine

Immatriculation Véhicule : 9561TBM

Début :

Durée Briefing :

Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	Go	Go	Go	SP	SP	Go
	Quantité	4000	2000	2000	4000	4000	2000

		OBSERVATIONS
ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	RAS	

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :		OK
	Déclarations :		OK
ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :		
PLAN DE TRAJET	Rempli	Trajet 1 : Ravitaillement Tambohorano - Amporofotsy - DV017	
	Point d'arrêt autorisé - PK	Amporofotsy	
	Point de repos autorisé - PK	Amporofotsy	

			Donnée	Observations
DONNEES OBC / TRAJET	Conduite de nuit (5h30-18h)		-	-
	Durée de conduite (9h)		05h34	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)		05h06	
	Durée de travail < 12h		10h41	
	Temps de repos en cours de route		-	
	Vitesse maximale < 50km/h		46 km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s		-	
	Freinage excessive < 10km/h/s		-	
	Distance réel (en km) / KM OBC		152 km	146,2 km
	TCC		02h42	
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite		Normal	
RAPPORT PI				

SATISFACTION CLIENT	Rempli		OK
	Autre (s)		OK
LISTE DES SANCTIONS			
MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - P		OK
	PN Carte Black Spot - PK		OK
STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING			
COMPTEUR ARRIVEE			
CONCLUSION	Prêt pour le prochaine voyage.		

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 18/09/26
N° OC/OT : Delorme
Chauffeur :
Immatriculation Véhicule : 9561 TBM

Lieu de livraison : Gs vavasoha / Gs Tavarantsoa

Début :
Durée Briefing :
Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	Quantité	1600	2000	2000	1600	1600	3600

		OBSERVATIONS
ANOMALIES AU COURS DU TRAJET		

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :		OK
	Déclarations :		OK
ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :		

PLAN DE TRAJET	Rempli Travel - 111	Ambonekena - Vavavaha / Tavarantsoa - C Sambaina	
	Point d'arrêt autorisé - PK	Carrefour Sambaina - Vavavaha - Gs Tavarantsoa	
	Point de repos autorisé - PK	Carrefour Sambaina	

			Donnée	Observations
DONNEES OBC / TRAJET	Conduite de nuit (5h30-18h)		-	-
	Durée de conduite (9h)		03h59	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)		03h02	
	Durée de travail < 12h		07h02	
	Temps de repos en cours de route			
	Vitesse maximale < 50km/h		43 km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s		-	
	Freinage excessive < 10km/h/s		-	
	Distance réél (en km) / KM OBC		73 km / 73,236 km	
	TCC		03h09	
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite		Normal	
RAPPORT PI				

SATISFACTION CLIENT	Rempli		OK
	Autre (s)		OK

LISTE DES SANCTIONS	

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK		OK
	PN Carte Black Spot - PK		OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	
COMPTEUR ARRIVEE	

CONCLUSION	Prêt pour le prochaine voyage

Le Responsable

Miriano

Le Chauffeur

Vue d'ensemble du trajet du véhicule

Publié par:	CHRISTIAN VELONJARA	Période de rendez vous:	2026-08-31 00:00 .. 2026-08-31 23:59
Description véhicule:	9561 TBM (VOROMAILALA)	Enregistrement:	9561 TBM

résumé du	Trajets 8	Distance (km)	146,247	Durée 05:34:46	Exceptions	27	Carburant total utilisé(l)



							Vitesse			Fuel			Exceptions				
	2026-08-31	Ampanefena, 0.3km E of	Delorme	73,45	02:42:54	101343	46	26,67	0				15	0	0	0	00:00:00
	2026-08-31	Depot Vohemar vrm, 0.0km NE															
	2026-08-31	Depot Vohemar vrm, 0.0km NE	Delorme	0,02	00:04:11	101343	0	0	0				0	0	0	0	03:44:42
	2026-08-31	Depot Vohemar vrm, 0.0km E															
	2026-08-31	Depot Vohemar vrm, 0.0km E	Delorme	0,03	00:01:50	101343	0	0	0				0	0	0	0	00:13:10
	2026-08-31	Depot Vohemar vrm, 0.0km SW															
	2026-08-31	Depot Vohemar vrm, 0.0km SW	Delorme	72,75	02:40:09	101416	44	26	0				12	0	0	0	00:08:04
	2026-08-31 17:08:11	Ampanefena, 0.2km E of Ampanefena															
	Totaux	8 Trajetsd		146,247	05:34:46								27	0	0	0	05:06:31

Vue d'ensemble du trajet du véhicule

Publié par:	CHRISTIAN VELONJARA	Période de rendez vous:	2026-09-01 00:00 .. 2026-09-01 23:59
Description véhicule:	9561 TBM (VOROMAILALA)	Enregistrement:	9561 TBM

résumé du	Trajets 8	Distance (km)	75,236	Durée 03:59:46	Exceptions	9	Carburant total utilisé(l)



							Vitesse			Fuel			Exceptions				
	Temps	Emplacement	Conducteur	Distance (km)	Durée	Odo (km)	Max (km/h)	Moyenne(km/h)	Max	Niveau	Level Diff	Used (l)	Conduite	Fatigue	Température	Accident	Time from Prev Trip
Départ	2026-09-01	Ampanefena, 0.2km E of	Delorme	67,77	03:09:07	101484	43	24,17	0				9	0	0	0	00:00:00
Fin	2026-09-01	SS Vavasaha, 0.0km E of SS															
Départ	2026-09-01	SS Vavasaha, 0.0km E of SS	Delorme	0	00:03:22	101484	0	0	0				0	0	0	0	00:21:38
Fin	2026-09-01	SS Vavasaha, 0.0km E of SS															
Départ	2026-09-01	SS Vavasaha, 0.0km E of SS		2,39	00:16:29	101486	24	8,26	0				0	0	0	0	00:00:16
Fin	2026-09-01	Sambava, 0.0km SW of Ss															
Départ	2026-09-01	Sambava, 0.0km SW of Ss	Delorme	5,07	00:20:47	101491	29	16,68	0				0	0	0	0	00:41:49
Fin	2026-09-01 13:05:02	Garage Voromailala, 0.0km NE of Garage Voromailala															
	Totaux	8 Trajetsd		75,236	03:59:46								9	0	0	0	03:02:41

8 Résultats : 9561 TBM (VOROMAILALA)