

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule : 5159 TCC
Chargement : BL

Départ : Garage Sambava

Chauffeur : IGNACE Nelson Anthony

Retour : Ss Antangena

BE
BL

Distributeur

VVO ENERGY

Distance réelle
Distance parc
Ecart

Aller

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infractions
	Date	Départ	Heur Prev	Heures	Date	Arrivée	Heures	Date	Arrivée	
Garage Sambava	01/09/2026			10:30						
Depot Antalaha	01/09/2026	03:00	16:30	01/09/2026	13:30					
Garage Antalaha	02/09/2026	00:15	06:00	01/09/2026	16:45					
Garage Sambava	02/09/2026	02:30	09:15	02/09/2026	08:30					
Maroambity	02/09/2026	02:15	12:15	02/09/2026	11:30					
Ss Antangena		02:15		02/09/2026	14:30					

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
	Date	Départ	heures	Arrivée	Date	Arrivée	heures	Date	Arrivée	
Ss Antangena	03/09/2026		06:00	02/09/2026	14:30					
Maroambity	03/09/2026	02:30	09:15	03/09/2026	08:30					
Garage Sambava				03/09/2026	11:30					

Date, Visa chauffeur
Date, Visa responsable
01-09-2026

Remontées des événements ou points à risques :
PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

Version 2



Km départ : 30160 } 413 km
Km arrivée : 30573

Km réel km08c
398 km 388 km

Ecart entre réel 108c est 9 km = 2,26%

Ecart entre réel / Camion est 15 km = 3,63%

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Vesion n°: 008

Date: 01-09-2026

N° OC/T:

Conducteur: Anthony

Immatriculation véhicule: 5152 TCC

Heure début:

Durée briefing:

Heure fin:

DERNIER CHARGEMENT	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	Sp	Sp	Sp	Sp	Co	
	Produit	2000	1000	1000	2000	1000	
PRODUIT A LIVER	Qualité						
	Produit						

ETAT DU CONDUCTEUR		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
	Test alcool	Op			
	Somnolence	Non			
	Problème familiale	Non			
	Prise de médicament	Non			
	Date dernier repos hebdomadaire	31-08-26			
	Date prochain repos hebdomadaire	07-09-26			

ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ	Fait			
	Vérification niveaux des 05 liquides		OK		
	Etat des pneus et gonflage		OK		

PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage	Fait			
	Itinéraires	Gambaux - ATL - AND			
	DR carte des dangers de routes-PK		OK		
	PN-Carte black spot-PK		OK		
	PI-PK (trajet ou lieux)		OK		
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	ATL - Gambaux - AND			
	Lieux de repos autorisé-PK	AND - Maroumbachy - Gambaux			

DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		OK		
	TREM CARD		OK		
	Manuel route autorisées/non autorisées		OK		
	Fiche de donnée de sécurité		OK		
	Plan d'urgence		OK		

PASSEPORT	Permis de conduire	12-07-27	Valide		
	Carte PATH	07-10-26	Valide		
	Visite médicale fitness to work/2ans.	10-10-26	Valide		
	Visite médicale OSTIE/an.	11-11-26	Valide		

PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise				
	Assurance	26-08-27	Valide		
	Patente	15-05-27	Valide		
	Visite technique	01-09-26	Fait 01-09-26 (01-03-2027)		
	Certificat d'extincteur	12-11-26	Valide		
	Contrôle MADAUTO	22-05-27	Valide		
	Baremage	Juin 26	Valide		
	Contrôle APAVE	18-09-26	Valide		

COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART

Cinture de sécurité bien attachée

TOOL BOX-TALK/Aller

TOOL BOX-TALK/Retour

CONCLUSION

ACCORD DU VOYAGE

Date et heure/aller

Conducteur	Responsable
Anthony	Maroumbachy

Date et heure/Retour

Conducteur	Responsable
Anthony	

Questionnaires sur tool box: (S1-09-26) Mpamily ianao fa tsy mpanao fanamboarana fiara.

1) Ireto avy ny anjara-asan'ny mpamily: (Mariho "X" izay marina)

- Manao fitsirihana fiara mialohan'ny hiaingana. ☒
- Manolo avy hatrany ireo "ampoule" raha tsy mirehitra. ☐
- Manatanteraka asa fanondranana sy fampidinana entana. ☒
- Manampy ny ao amin'ny dépôt amin'ny fanodinana ireo vanne rehefa mampidina entana. ☐
- Manara-maso mpamily mpanampy manatanteraka asa fanondranana entana. ☐
- Mampandre amin'ny tompon'andraikitra avy hatrany raha mahatsikaritra tsy fahatomombanana eo amin'ny fiara ary manaraka toromarika. ☒

2) Teo am-panolona "filtre gasoil" ity mpamily ity no naratra ka nandeha rà be ny tãnany.

Inona ny tokony ataonao raha ianao no tamin'ny toeran'io mpamily io?

Tsy andraikitriny mpamily ny fanamborana fiara
ka tsy tobony hikasika ny fanamborana izany
izy.

Date de prochaine coaching: 06/09/2027 ~~A faire~~

Date de prochaine évaluation écrite: 03/01/2027

Date de prochaine évaluation des codes de la route: 03/01/2027

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☒ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :

PM

Chauffeur :

Anthony

Direction :

Quint

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

Andraikitra ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)

Mba ahafahana manamarina fa ao amin'ny réservoir lokany hisy azy ny produit iray (ampihenana ny fiangarosan'ny produits) dia tsy maintsy fahafahana mandritra ny transfert ity tableau antany ity mifanaraka amin'ny fizaran'ny déchargement

Compartment Camion			CuvesITE (retail B2B)										Conformité				
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	Signature chauffeur	
	(a)						(b)	c = (b) - (a)									
02	7000	SP	02	SP	+1,5	20000	17.308		vide	vide	0	02/09	14h43'	15h03'			
01	3000	SP	02	SP	+2,8	20000	10.354	7.412	vide	vide	0	02/09	15h06'	15h14'			
3	2000	SP	02	SP	+1,2	20000	7.412	5.506	vide	vide	0	02/09	15h18'	15h25'			
05	8000	GO	03	GO	-0,5	30000	18.980	10.952	jaune	jaune	0	02/09	15h30'	15h52'			
04	2000	GO	03	GO	-0,2	30000	10.952	8.931	jaune	jaune	0	02/09	15h56'	16h03'			
6																	

NB. Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny borde reau de livraison

Nom et signature du chauffeur

Station-service Antangra

Nom et signature du QM

Tel : 03226 68980

NIR : 40 55555555

STAT : 7720872204 00084

RC : 2021 B 00007

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : *S.S. Anting* DATE : *02/09/20*
 BON DE LIVRAISON N° : *443008935* HEURE : *14h35*

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits. des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Ref	Equipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	S'assurer que toutes les caméras fonctionnent normalement et ne présentent aucune anomalie, avant toute préparation au dépotage.	0	
2	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	0	
3	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	0	
4	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	0	
5	Camion correctement stationné	0	
6	Cales de roue positionnées, zone délimitée	0	
7	Certificat d'étalonnage / jauge	0	
8	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	0	
9	Panneaux de sécurité / Demarcation / Dangers / Installation de cônes	0	
10	Rambardes relevées	0	
11	Equipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	0	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	0	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	0	
14	Câble de liaison électrique connecté	0	
15	Qualités et quantités attendues	0	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	0	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	0	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	0	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	0	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codes en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	0	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	0	
22	Procédure de déchargement affichée	0	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	0	
	S'assurer que toutes les caméras ont enregistré les événements durant toute l'opération du dépotage et qu'elles restent fonctionnelles même après le départ du camion.	0	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est bien identifié à un autre, et ainsi de suite

Nom et signature du chauffeur

Nom et signature du QM

Tel : 03326 459 60
 NIF : 41 423504
 S.M. 306 72 00000004
 RC : 2021 B 00004

DEBRIEFING

Date : 10/01/2021

N° SCJOT :

Chauffeur : Anthony

Lieu de livraison :

Immatriculation Véhicule : 5159 TCC

Début :

Durée Briefing :

Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6	
	Nature	Sp	Sp	Sp	Sp	Go		
	Quantité	2000	2000	2000	2000	3000		

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :		OK
	Déclarations :		OK
ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :		

PLAN DE TRAJET	Répl	Trajet IV : DAM - Somborn - ANDAPA
	Point d'arrêt autorisé - PK	Somborn - Maroumbichy - ANDAPA
	Point de repos autorisé - PK	Maroumbichy - Somborn

DONNEES OBC / TRAJET		Donnée	OBSERVATIONS
	Conduite de nuit (0h30-18h)		
	Durée de conduite (0h)	02h 29	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	03h 11	
	Durée de travail < 12h	10h 50	
	Temps de repos en cours de route	13h 10	Maroumbichy
	Vitesse maximale < 50km/h	143 km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s		
	Freinage excessive < 10km/h/s		
	Distance réel (en km) / KM OBC	233 km	238,832 km
DONNEES CAMERA	TCC	02h 19	
	Comportement de conduite	Normal	
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Répl		OK
	Autre (s)		OK

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - P		OK
	PN Carte Black Spot - PK		OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING		
COMPTEUR ARRIVEE		

CONCLUSION	
------------	--

Le Responsable

Le Chauffeur

Mirano

Anthony

DEBRIEFING

Date : 10/10/2021

N° BC/OT :

Chauffeur : Anthony

Immatriculation Véhicule : 5154 TCC

Lieu de livraison :

Ss Antangena

Début :

Durée Briefing :

Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6	
	Nature	Sp	Sp	Sp	Co	Co		
	Quantité	2000	2000	2000	2000	8000		

OBSERVATIONS

ANOMALIES AU COURS DU
TRAJET

ETAT DU VEHICULE

Check list arrivée :

Déclarations :

ETAT DU CONDUCTEUR

Déclarations :

PLAN DE TRAJET

Réplé Trajet : Maromahy - Caraye Sambour
Point d'arrêt autorisé - PK Caraye Sambour
Point de repos autorisé - PK Caraye Sambour

DONNEES OSC / TRAJET

	Donnée	Observations
Conduite de nuit (8h30-18h)		
Durée de conduite (8h)	02h35	
Temps d'arrêt (Attente + repos)	01h17	
Durée de travail < 12h	03h54	
Temps de repos en cours de route		
Vitesse maximale < 50km/h	44 km/h	
Accélération excessive < 8km/h/s		
Freinage excessive < 10km/h/s		
Distance réel (en km) / KM OSC	65 km / 64,538 km	
TCC	02h22	

DONNEES CAMERA

Comportement de conduite

Normal

RAPPORT PI

SATISFACTION CLIENT

Réplé

Autre (s)

OK

OK

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS
DANGEREUX

DR carte des dangers de routes - F

PN Carte Black Spot - PK

OK

OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE
AU PARKING

COMPTEUR ARRIVEE

CONCLUSION

Prêt pour le prochain voyage

Le Responsable

Le Chauffeur

Miriano

Anthony



Vue d'ensemble du trajet du véhicule


Publié par: CHRISTIAN VELONJARA

Période de rendez vous: 2026-09-03 00:00 .. 2026-09-03 23:59

Description véhicule: 5159 TCC (NOROMAILALA)

Enregistrement: 5159 TCC

résumé du	Trajets 3	Distance (km)	64,536	Durée 02:37:16	Exceptions 11	Carburant total utilisé(l)
-----------	-----------	---------------	--------	----------------	---------------	----------------------------




	Temps	Emplacement	Conducteur	Distance (km)	Durée	Vitesse		Niveau de charge	Fuel		Exceptions				Time from Prev Trip
						Max (km/h)	Moyenne (km/h)		Max	Used (l)	Conduite	Fatigue	Température	Accident	
Depart	2026-09-03	Marombahy, 0.5km SW of	#56120	69.83	02:22:03	834584	44	31.04	0		10	0	0	0	00:00:00
Fin	2026-09-03	Ss Tavaratra, 0.0km N of Ss													
Depart	2026-09-03	Ss Tavaratra, 0.0km N of Ss	#56120	4.71	00:14:34	834589	28	20.45	0		1	0	0	0	00:09:28
Fin	2026-09-03	Garage Voromailala, 0.0km NE													
Depart	2026-09-03	Garage Voromailala, 0.0km NE	#56120	0	00:00:39	834589	0	0			0	0	0	0	01:07:36
Fin	2026-09-03	Garage Voromailala, 0.0km NE of Garage Voromailala													
Total		3 Trajets		64,536	02:37:16						11	0	0	0	01:17:04

3 Résultats : 5159 TCC (NOROMAILALA)

2026-09-02 00:00 .. 2026-09-02 23:59

5159 TCC

CARDIOVASCULAR



				Vitesse		compteur à l'heure		Fuel		Exceptions				
		Distance	Temps	km/h	Temps	litres	Temps	litres	Temps	litres	litres	Temps	litres	Temps
2025-09-02	0.3km SE of Depot Antalaha	#55120	80,52	02:49:07	834372	43	28,65	0			7	0	0	00:00:00
2025-09-02	Garage Voronahala, 0.0km N													
2025-09-02	Garage Voronahala, 0.0km N	#55120	5,65	00:17:33	834377	31	22,72	0	1	0	0	0	0	00:48:46
2025-09-02	Ss Galana Antanifotsy point0,													
2025-09-02	Ss Galana Antanifotsy point0,	#55120	58,82	01:43:27	834436	42	33,7	0	1	0	0	0	0	00:02:30
2025-09-02	Ss Galana Antanifotsy point0,													
2025-09-02	Maroambity, 0.5km SW of													
2025-09-02	Maroambity, 0.5km SW of	#55120	43,73	01:26:13	834480	42	30,59	0	1	0	0	0	0	00:48:08
2025-09-02	SS Antlangeny, 0.0km S of SS													
2025-09-02	SS Antlangeny, 0.0km S of SS	#55120	44,12	01:21:50	834524	43	34,19	0	17	0	0	0	0	01:11:24
2025-09-02	SS Antlangeny, 0.0km S of SS													
2025-09-02	Maroambity, 0.5km SW of													
2025-09-02	Maroambity, 0.5km SW of													
15-51:15														
Total	6 Trajets		232,832	07:38:55					27	0	0	0	0	03:11:03