

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule:	9561 TBM
Chargement:	

Départ : Garage Sambava

DELOIRME ANDRE HANTTRANOMENIANAHARY

Retour :

Se Antanana

Distance réelle
Distance parc
Ecart

Ailber

Recour

Version 2

km 0 Be 337 km
km 1 Tril 395 km

km entire : 800038

Foot entire need 10bc eat 8 km $\approx$ 210t to

$E_{\text{cart}} \text{ entre r  l } / \text{OBc} \text{ est } 8 \text{ km} \simeq 2,076$

$E_{\text{cart}} \text{ entre r  l } / \text{Camion} \text{ est } 8 \text{ km} \simeq 2,076$

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Vesion n°: 006

Date: 04-09-2026

N° OC/T:

Conducteur: Delorme

Immatriculation véhicule: 9561 TBM

Heure début: 06:00

Durée briefing: 10 min

Heure fin: 06:10

DERNIER CHARGEMENT		Compartiment	1	2	3	4	5	6
		Nature	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp
		Produit	1000	1000	1000	1000	1000	1000
PRODUIT A LIVER		Qualité						
		Produit						

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool	0,0			
	Somnolence	Non		Non	
	Problème familiale	Non		Non	
	Prise de médicament	Non		Non	
	Date dernier repos hebdomadaire	30-08-26			
	Date prochain repos hebdomadaire	06-09-26			
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ	Fait			OK
	Vérification niveaux des 05 liquides		OK		OK
	Etat des pneus et gonflage		OK		OK
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage	Fait			OK
	Itinéraires	Sambava	ATL - ANDAPA	ANDAPA	ATL -
	DR carte des dangers de routes-PK		OK		OK
	PN-Carte black spot-PK		OK		OK
	PI-PK (trajet ou lieux)		OK		OK
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	ATL - Sambava - Maroambiky - ANDAPA			
	Lieux de repos autorisé-PK	ANDAPA - Maroambiky - Sambava			
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		OK		OK
	TREM CARD		OK		OK
	Manuel route autorisées/non autorisées		OK		OK
	Fiche de donnée de sécurité		OK		OK
	Plan d'urgence		OK		OK
PASSEPORT	Permis de conduire	11-12-27	Valable	11-12-27	OK
	Carte PATH	11-07-27	Valable	11-07-27	OK
	Visite médicale fitness to work/2ans.	26-07-27	Valable	26-07-27	OK
	Visite médicale OSTIE/an.	03-09-27	Valable	03-09-27	OK
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise				
	Assurance	24-08-27	Valable	24-08-27	OK
	Patente	15-04-27	Valable	15-04-27	OK
	Visite technique	06-03-27	Valable	16-03-27	OK
	Certificat d'extincteur	11-11-26	Valable	11-11-26	OK
	Contrôle MADAUTO	06-03-27	Valable	16-03-27	OK
	Baremage	17-06-28	Valable	17-06-29	OK
	Contrôle APAVE	23-09-26	Valable	23-09-26	OK
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART					
Cinture de sécurité bien attachée					
TOOL BOX-TALK/Aller					
TOOL BOX-TALK/Retour					
CONCLUSION					

ACCORD DU VOYAGE

Date et heure/aller	
Conducteur	Responsable
	Miriam

Date et heure/Retour	
Conducteur	Responsable
	EVERALDO

Questionnaires sur tool box: (S1-09-26) Mpamily ianao fa tsy mpanao fanamboarana fiara.

1° Ireto avy ny anjara-asan'ny mpamily: (Mariho "X" izay marina)

- Manao fitsirihana fiara mialohan'ny hiaingana. ☒
- Manolo avy hatrany ireo "ampoule" raha tsy mirehitra. ☐
- Manatanteraka asa fanondranana sy fampidinana entana. ☒
- Manampy ny ao amin'ny dépôt amin'ny fanodinana ireo vanne rehefa mampidina entana. ☒
- Manara-maso mpamily mpanampy manatanteraka asa fanondranana entana. ☐
- Mampandre amin'ny tompo'andraikitra avy hatrany raha mahatsikaritra tsy fahatomombanana eo amin'ny fiara ary manaraka toromarika. ☒

2° Teo am-panolona "filtre gasoil" ity mpamily ity no naratra ka nandeha rà be ny tñany.
Inona ny tokony ataonao raha ianao no tamin'ny toeran'io mpamily io?

Tsy azon'ny pamily etao ny manolo filtre
gasoil

Date de prochaine coaching: 20-09-2026 A. fine

Date de prochaine évaluation écrite: 06-12-2026

Date de prochaine évaluation des codes de la route: 02-12-2026

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☐ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :

Manuella.

Chauffeur

[Signature]

Direction :

Andraikित्रy ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)

Fandehan'ny déchargement

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir lokony hisy azy ny produit iray/ fampinenana ny filangan'ny produits) dia tsy maintsy fandraha mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion			CuvesITE (retail B2B)								Conformité				Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM
	(a)						(b)	c = (b) - (a)							
1	4000	SP	02	SP	+2,9	20000	16.133		Verte	Verte	0	05/09	14h56	15h02	
2	2000	SP	02	SP	+2	20000	12.164	10.181	Verte	Verte	0	05/09	15h12	15h18	
05	4000	SP	02	SP	+2	20000	10.181	6.177	Verte	Verte	0	05/09	15h21	15h43	
06	3000	SP	02	SP	+2,7	20000	6.177	3.242	Verte	Verte	0	05/09	15h45	15h53	
03	2000	GP	03	GP	-2,1	20000	17.637	15.590	Jaune	Jaune	0	05/09	16h01	16h08	
04	4000	GP	03	GP	+0,6	20000	15.590	11.571	Jaune	Jaune	0	05/09	16h12	16h24	

NB. Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny borde reau de livraison

Station-service Antangra

Nom et signature du chauffeur

Nom et signature du QM

Tel : 032 26 489 50

N° : 400641604

RC : 2021 B 00007

RC : 2021 B 00007

DEBRIEFING

Date : 10/10/2021

N° OCROT :

Chauffeur : Delorme

Immatriculation Véhicule : 9561TBM

Lieu de livraison :

Début : 11:00

Durée Briefing : 10 min

Fin : 11:20

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	Sp	Sp	Go	Go	Sp	Sp
	Quantité	4000	2000	2000	2000	2000	2000

OBSERVATIONS

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET

ETAT DU VEHICULE

Check list arrivée :

Déclarations :

OK

OK

ETAT DU CONDUCTEUR

Déclarations :

PLAN DE TRAJET

Rempli Thierry J : Garage Lambour - DATA
 Point d'arrêt autorisé - PK : Garage ATL
 Point de repos autorisé - PK : Garage ATL

DONNEES OBC / TRAJET

	Donnée	Observations
Conduite de nuit (8h20-18h)	/	/
Durée de conduite (Dh)	03h 38	
Temps d'arrêt (Attente + repos)	07h 15	
Durée de travail < 12h	10h 54	
Temps de repos en cours de route	/	
Vitesse maximale < 50km/h	144 km/h	
Accélération excessive < 8km/h/s	/	
Freinage excessive < 10km/h/s	/	
Distance réel (en km) / KM OBC	90 km / 82.833	
TCC	02h 55	

DONNEES CAMERA

Comportement de conduite : Normal

RAPPORT PI

SATISFACTION CLIENT

Rempli

Autre (s)

OK

OK

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX

DR carte des dangers de routes - P

PH Carte Black Spot - PK

OK

OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARCING

COMPTEUR ARRIVEE

CONCLUSION

Le Responsable

Miriano

Le Chauffeur

Delorme

DEBRIEFING

Date : 10/10/2021

N° GCIOT :

Chargé de : Delorme

Immatriculation Véhicule : 9561 TBH

Lieu de l'intervention :

Début :

Durée Briefing :

Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	SP	SP	GO	GO	SP	SP
	Quantité	1000	1000	1000	1000	1000	1000

OBSERVATIONS

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET

ETAT DU VEHICULE

Check list arrivée :

Déclarations :

ETAT DU CONDUCTEUR

Déclarations :

PLAN DE TRAJET

Résumé Trajet : Damage ATL - Sambo - ANDAPA - Maroumbi
Point d'arrêt autorisé - PK : ANDAPA
Point de repos autorisé - PK : Maroumbi

DONNEES OSC / TRAJET		Donnée	Observations
	Conduite de nuit (18h30-18h)	OK	OK
	Durée de conduite (9h)	08h 45	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	02h 12	
	Durée de travail < 12h	11h 23	
	Temps de repos en cours de route	-	
	Vitesse maximale < 50km/h	44 km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s	-	
	Freinage excessive < 10km/h/s	-	
	Distance réel (en km) / Km OSC	233 km / 232,14	
DONNEES CAMERA	TOC	02h 45	
	Comportement de conduite	Normal	
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT

Résumé

Autre (s)

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX

DR carte des dangers de routes - F

PN Carte Black Spot - PN

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING

COMPTEUR ARRIVEE

CONCLUSION

Le Responsable

Miriano

Le Responsable

del

DEBRIEFING

Date : 10/10/2021

N° SCOT :

Chauffeur : Delorme

Lieu de livraison :

Immatriculation Véhicule : 9561 TBH

Début :

Durée Briefing :

Fin :

PRODUITS LIVRÉS	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	Sp	Sp	Go	Go	Sp	Sp
	Quantité	1000	1000	1000	1000	1000	1000

OBSERVATIONS

ANOMALIES AU COURS DU
TRAJET

ETAT DU VEHICULE

Check list arrivée :

Déclarations :

OK

OK

ETAT DU CONDUCTEUR

Déclarations :

PLAN DE TRAJET

Répl. Trajet 11

Point d'arrêt autorisé - PK

Point de repos autorisé - PK

Marcelle - Garage Samba

Garage Samba

Garage Samba

DOSSIER OSC / TRAJET

Conduite de nuit (0h30-18h)

Durée de conduite (0h)

Temps d'arrêt (Attente + repos)

Durée de travail < 12h

Temps de repos en cours de route

Vitesse maximale < 80km/h

Accélération excessive < 80m/h/s

Freinage excessive < 100m/h/s

Distance réel (en km) / 100 OSC

TCC

Donnée

Observation

02h 22

02h 22

15 km/h

65 km/h

02h 21

Normal

64.671

DOSSIER CAMERA

Comportement de conduite

RAPPORT PI

SATISFACTION CLIENT

Répl.

Autre (s)

OK

OK

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS
DANGEREUX

DR carte des dangers de routes - P

PH Carte Black Spot - PH

OK

OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE
AU PARCING

COMPTEUR ARRIVEE

CONCLUSION

Pret pour le prochain voyage

Le Responsable

Le Client

Miriano


Publié par: CHRISTIAN VELONJARA

2026-09-04 00:00 .. 2026-09-04 23:59

Description véhicule: 9561 TBM (VOROMAILALA)

Enregistrement: 9561 TBM

résumé du	Trajets 8	Distance (km)	89,833	Durée 03:38:33	Exceptions	9	Carburant total utilisé(l)	
-----------	-----------	---------------	--------	----------------	------------	---	----------------------------	--



											Vitesse		Compteur à 500m		Fuel		Exceptions					
2026-09-04	Garage Voromailala, 0.0km N	Delorme	4,58	00:23:27	101675	26	13,64	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00						
2026-09-04	Ss Tavaratra (autorisé), 0.0km																					
2026-09-04	Ss Tavaratra (autorisé), 0.0km	Delorme	84,59	02:55:04	101760	44	27,01	0	9	0	0	0	0	0	0	00:04:45						
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.0km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.0km SE of	Delorme	0,15	00:06:20	101760	6	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	06:01:12						
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.0km SW of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.0km SW of	Delorme	0,03	00:02:01	101760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:04:32						
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.0km SW of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.0km SW of	Delorme	0,1	00:03:33	101760	5	1,67	0	0	0	0	0	0	0	0	00:15:30						
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of	Delorme	0,28	00:03:46	101761	10	3,17	0	0	0	0	0	0	0	0	00:07:56						
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of																					
2026-09-04	Depot Antalaha, 0.1km SE of						</															

2026-09-05 00:00 2026-09-05 23:59

19701 1112



25	0	0	0	024700
----	---	---	---	--------




Vue d'ensemble du trajet du véhicule

Publié par: CHRISTIAN VELONJARA

2026-09-07 00:002026-09-07 23:59

Description véhicule: 9561 TBM (VOROMAILALA)

Enregistrement: 9561 TBM



Temps	Emplacement	Conducteur	Distance (km)	Durée	Odo (km)	Max (km/h)	Moyen (km/h)	Compteur	Niveau	Fuel Level	Used (l)	Exceptions Conducte	Fatigue	Température	Accident	Temps
2026-09-07 10:43:31	Maroombahy, 0.5km SW of Garage Voromailala, 0.5km NE of Garage Voromailala	Delorme	64,67	02:21:51	102057	45	30,88	0				8	0	0	0	00:00:00
Totaux			1 Trajet(s)	64,671	02:21:51							8	0	0	0	00:00:00