

BRIEFING/DEPART

Date : 03-09-2026

Lieu de livraison :

Version n°: 007-30/07/2025

N° OC/OT :

Début :

chauffeur Delorme

Durée Briefing

Immatriculation Véhicule : 9561 TBM


Fin :

DER CHARG	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	Co	Co	Co	Co	Co	Co
	Produit	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide
PRODUITS A LIVRER	Quantité						
	Produit						

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	0,0			
	Somnolence :	Non			
	Problème Familial	Non			
	Prise de médicament :	Non			
	Date de dernier repos	06-09-26			
	Date de prochain repos	13-09-26			
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	Fait			
	Check niveaux des (05) liquides		OK		
	Etat pneus et gonflage		OK		
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	Fait			
	Itinéraires :	Sambour - ATL - ANDAPA			
	DR carte des dangers de routes - PK		OK		
	PN Carte Black Spot - PK		OK		
	PI - PK		OK		
	Point d'arrêt autorisé - PK	ATL - Sambour - Maroambiky - ANDAPA			
DOCUMENT HSSE	Point de repos autorisé - PK	ATL - ANDAPA - Maroambiky - Sambour			
	Manuel du conducteur :		OK		
	TREM CARD :		OK		
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées		OK		
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):		OK		
PASSEPORT	Plan d'urgence :		OK		
	Permis de conduire :	11-12-27	Valable		
	Carte PATH :	11-07-27	Valable		
	Visite médicale fitness to work/2ans	26-07-27	Valable		
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Visite médicale OSTIE/an	03-03-27	Valable		
	Carte grise :				
	Assurance :	24-08-27	Valable		
	Patente :	15-04-27	Valable		
	Visite Technique :	16-03-27	Valable		
	Certificat de barémage	17-06-29	Valable		
	Certificat d'extincteur :	11-11-26	Valable		
	MADAUTO	16-03-27	Valable		
APAVE	23-09-26	Valable			
COMPTEUR DEPART					
Ceinture de sécurité attachée					
TOOL BOX TALK-Aller					
TOOL BOX TALK-Retour					
CONCLUSION					

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Chauffeur	Responsable
	

Date et heure- Retour:

Chauffeur	Responsable

Questionnaires sur tool box: (S2-09-26) Ireo sokajy ny afo sy ny fomba fambiasana ny fitaovana famonoana any afo.

1- Inona havy ireo telozoro ny afo ?

☐ Marina ☐ Diso

..... *Entana, Likotra, Vainga*

2- Araka ny fahafantaranao afo havy amininona havy ireto kilasy ny afo etsy ambany ? ☐ Marina ☐ Diso

Classe A



..... *Combustant*

Classe B



..... *Combustible*

Classe C



..... *Vainga Energis*

3- Firy metatra ny elanelana amin'ny olona anakiray rehefa mampiasa extincteur? ☐ Marina ☐ Diso

..... *plm*

Date de prochaine coaching: *20-09-2026 A faire*

Date de prochaine évaluation écrite: *06-12-2026*

Date de prochaine évaluation des codes de la route: *06-12-2026*

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☐ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :

..... *Phamella*

Chauffeur :

..... *[Signature]*

Direction :

..... *[Signature]*

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

Andraikitra ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre- vérification)

Fandehan'ny déchargement
Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray (fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoana mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka anin'ny fizotran'ny déchargement

Compartiment Camion					CuvesITE (retail B2B)					Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM
	(a)						(b)	c = (b) - (a)							
1	4000	SP	02	SP	+0,8	20000	15.352		vide	vide	0	09/09	12h49'	12h50'	
2	2000	SP	02	SP	-0,6	20000	11.386	9.492	vide	vide	0	09/09	12h41'	12h41'	
3	4000	SP	02	SP	-0,1	20000	9.492	5434	vide	vide	0	09/09	12h45'	12h42'	
4	2000	G0	03	G0	+2,7	30000	21.917	19.942	vide	vide	0	09/09	12h29'	12h36'	
5	4000	G0	03	G0	+2,1	30000	19.942	15.935	vide	vide	0	09/09	12h40'	13h03'	
6	3000	G0	03	G0	+2,7	30000	15.935	12.922	vide	vide	0	09/09	13h02'	13h15'	

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Nom et signature du chauffeur

Station-service Antangena

Nom 205-KP2XK040 QM

Tel : 032/26 400 80

MP : 4005449680

STAT : 77306 72 2021 0 21084

RC : 2021 B 00007

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : S.S. Antaugene Antaugene BON DE LIVRAISON N° : 443227467
 DATE : 09/09/20 HEURE : 14h25

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
	S'assurer que toutes les caméras fonctionnent normalement et ne présentent aucune anomalie, avant toute préparation au dépotage.	O	
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	O	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	O	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	O	
4	Camion correctement stationné	O	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	O	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	O	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	O	
8	Positionnement de l'extincteur	O	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	O	
10	Rambardes relevées	O	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	O	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	O	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	O	
14	Câble de liaison électrique connecté	O	
15	Qualités et quantités attendues	O	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	O	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	O	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	O	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	O	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	O	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	O	
22	Procédure de déchargement affichée	O	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	O	
	S'assurer que toutes les caméras ont enregistré les événements durant toute l'opération du dépotage et qu'elles restent fonctionnelles même après le départ du camion.	O	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être utilisé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.

Nom et signature du chauffeur

Nom et signature du QM
 Tel : 032 26 489 00
 NIF : 400549804
 S70007306 72 290340084
 RC : 2021 B 00027

DEBRIEFING

Date : 10/10/21

N° SCOT :

Chauffeur : Delorme

Immatriculation Véhicule : 9561TBM

Lieu de livraison :

Durée Briefing : 20min
Début : 17h40
Fin : 18:00

PRODUITS LIVRÉS	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	9p	9p	60	60	90	60
	Quantité	1000	2000	2000	1000	1000	2000

OBSERVATIONS

ANOMALIES AU COURS DU
TRAJET

ETAT DU VEHICULE

Check list arrivée :

Déclarations :

OK

OK

ETAT DU CONDUCTEUR

Déclarations :

PLAN DE TRAJET

Répl. Trajet T : Garage Lambour - DHA - Garage Lambour
Point d'arrêt autorisé - PK : Garage Lambour
Point de repos autorisé - PK : Garage Lambour

DOSSIER OBC / TRAJET

Conduite de nuit (18h30-18h)
Durée de conduite (3h)
Temps d'arrêt (Attente + repos)
Durée de travail < 12h
Temps de repos en cours de route
Vitesse maximale < 60km/h
Accélération excessive < 8km/h/s
Freinage excessive < 10km/h/s
Distance réel (en km) / 100 OBC
TDC

Durée

Observations

06h02

03h03

09h04

14h12h

180 km / 130 km

07h35

Normal

DOSSIER CAMERA

Comportement de conduite

RAPPORT FI

SATISFACTION CLIENT

Répl.

Autre (s)

OK

OK

LISTE DES SANCTIONS

RESE A JOUR DES POINTS
DANGEREUX

DR carte des dangers de route - F
PN Carte Black Spot - PK

OK

OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE
AU PARCING

COMPTEUR ARRIVEE

CONCLUSION

Le Responsable

Mirano

Le Chauffeur

Delorme

DEBRIEFING

Date : 10/09/2021

N° SCOT :

Chauffeur : Delorme

Immatriculation Véhicule : 9561 TDTT

Lieu de livraison : SS Antongema

Durée Briefing : 20 min
Début : 17:30
Fin : 18:00

PRODUITS LIVRÉS	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	Sp	Sp	Co	Co	Sp	Co
	Quantité	1000	2000	2000	1000	1000	2000

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	
	Déclarations :	OK
ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :	OK

PLAN DE TRAJET	Répl. Trajet 1/2 : Camion Sankara - SS Antongema - Garage Sankara
	Point d'arrêt autorisé - PK : Garage Sankara
	Point de repos autorisé - PK : Garage Sankara

DONNEES OBC / TRAJET	Donnée	OBSERVATIONS
	Conduite de nuit (18h30-18h)	
	Durée de conduite (1h)	08h 27
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	03h 03
	Durée de travail < 12h	11h 30
	Temps de repos en cours de route	
	Vitesse maximale < 50km/h	143 km/h
	Accélération excessive < 8km/h/s	
	Freinage excessive < 10km/h/s	
	Distance réel (en km) / KMi OBC	218 km / 246,078 km
DONNEES CAMERA	TOC	02h 36
	Comportement de conduite	Normal
RAPPORT FI		

SATISFACTION CLIENT	Répl.	OK
	Autre (s)	OK

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de route - F	OK
	PN Carte Black Spot - PK	OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	
COMPTEUR ARRIVEE	

CONCLUSION	OK pour le prochain voyage
------------	----------------------------

Le Responsable

Muriel
Muriel


Le Chauffeur

Delorme

Vue d'ensemble du trajet du véhicule

Publié par:	CHRISTIAN VELONJARA			Période de rendez vous:	2026-09-09 00:00 .. 2026-09-09 23:59		
Description véhicule:	9561 TBM (VOROMAILALA)			Enregistrement:	9561 TBM		


résumé du	Trajets 9	Distance (km)	216,078	Durée 08:27:13	Exceptions	2	Carburant total utilisé(l)
-----------	-----------	---------------	---------	----------------	------------	---	----------------------------



						Vitesse	Temps à l'arrêt	Fuel	Exceptions					
2026-09-09	Garage Voromailala, 0.0km W	Delorme	63,76	02:36:57	102292	42	27,22	0	1	0	0	0	0	00:00:00
2026-09-09	Maroambihy, 0.5km SW of													
2026-09-09	SS Antlangeny, 0.0km SE of SS	Delorme	1,32	00:10:00	102337	25	11,06	0	0	0	0	0	0	00:27:09
2026-09-09														
2026-09-09														
2026-09-09	Maroambihy, 0.5km SW of		42,94	01:22:44	102380	43	32,17	0	0	0	0	0	0	00:00:19
2026-09-09	Maroambihy, 0.5km SW of	Delorme	64,3	02:16:47	102444	43	30,98	0	0	0	0	0	0	00:47:00
2026-09-09	Garage Voromailala, 0.0km NE													
Totaux			9 Trajets	216,078	08:27:13				2	0	0	0	0	03:03:26

Publié par:	CHRISTIAN VELONJARA	Période de rendez vous:	2026-09-08 00:00 ... 2026-09-08 23:59
Description véhicule:	9561 TBM (VOROMAILALA)	Enregistrement:	9561 TBM

résumé du	Trajets 10	Distance (km)	170,412	Durée 06:02:51	Exceptions 23	Catégorie total utilisée
-----------	------------	---------------	---------	----------------	---------------	--------------------------



					Vitesse	Temps s. course	Fuel	Exceptions				
2026-09-08	Garage Voromailala, 0.0km NE	Delorme	4,7	00:23:51	102062	29	15,89	0	0	0	0	00:00:00
2026-09-08	Ss Tavaratra (autorise), 0.0km											
2026-09-08	Ss Tavaratra (autorise), 0.0km	Delorme	84,9	02:45:27	102147	44	28,68	0	14	0	0	00:10:21
2026-09-08	Depot Antalaha, 0.0km SE of											
2026-09-08	Depot Antalaha, 0.0km SW of	Delorme	0,11	00:07:03	102147	8	1,67	0	0	0	0	00:17:58
2026-09-08	Depot Antalaha, 0.1km SE of											
2026-09-08	Depot Antalaha, 0.1km SE of	Delorme	0,01	00:01:38	102147	0	0	0	0	0	0	00:10:48
2026-09-08	Depot Antalaha, 0.1km SE of											
2026-09-08	Depot Antalaha, 0.1km SE of	Delorme	80,64	02:36:23	102228	43	30,23	0	9	0	0	00:04:09
2026-09-08	Garage Voromailala, 0.0km W of Garage Voromailala											
15.11.56												
Totalux			10 Trajets	170,412	06:02:51			23	0	0	0	00:03:41

Vonamialala Filaterana
Transport des hydrocarbures

PLAN DE TRAJET

N° Véhicule: **9561 TBM**
Chargement:

Départ: **Garage Sambava**

Chauffeur: **DELORME ANDRE HANTTRANOMENJANAHARY**

Retour:

Ss Antangena

BE
BL

Distributeur

VIVO ENERGY

Distance réelle
Distance parc
Ecart

VIVO ENERGY

Oiana mikasika ny:
Conduite de nuit
Livraison (manquants: tsy mandray entana ny SS na Clients.
Rahaña vita ny asa
Rahaña mity arets (tendramerie, vaky pneus, panno...
ANTOINIA RAZA MITY OIANA

Dr. Transport:
Rsp. H5SE
GPS:
Exploitation:

034 20 483 49
034 49 591 47
034 56 635 77 - 034 56 365 59
034 02 167 48

Aller

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infractions
	Date	Départ	Heur Prev	Heures	Date	Arrivée	Heures	Date	Arrivée	
Garage Sambava	08/09/2026			06:00						
Depot Antalaha	08/09/2026		02:30	11:00	08/09/2026		08:30	08/09/2026	09:14	
Garage Sambava	08/09/2026		02:30	14:15	08/09/2026		13:30	08/09/2026	14:05	
Maroambily	09/09/2026		03:15	06:00	08/09/2026		17:30	08/09/2026	17:30	
Ss Antangena			02:30		09/09/2026		08:30	09/09/2026	11:15	

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
	Date	Départ	Heures	Arrivée	Date	Arrivée	Heures	Date	Arrivée	
Ss Antangena	09/09/2026		10:30	09/09/2026	08:30			09/09/2026	13:00	
Maroambily	09/09/2026		03:00	14:15	09/09/2026		13:30	09/09/2026	15:00	
Garage Sambava				09/09/2026	17:30			09/09/2026	17:30	

Remontées des événements ou points à risques :

Date, Visa chauffeur

Date, Visa responsable

PK

Localité

Description

Danger réels

Danger potentiels

Recommandations

Version 2



km départ : 800038 } 386
km arrivée : 800434 }

km réel 398 km
km réel 387 km

Ecart entre réel 1000 est 12 km ≈ 3,01%

Ecart entre réel 1 camion est 1 km ≈ 0,25%