

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

Tracteur: 2461 UD Mercedes Axor
Remorque: 8655 TBA
CHAUFFEUR: JACQUINO


N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions		Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées					Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique				
									Initial	Final	Distance	Observation	
1	10-sept.-26	10-sept.-26	2461 UD	JACQUINO	Main de ressort côté droit non conforme	non conforme	1		0	839 708	839 708	06 trous non ajusté	ELINOT,GULOT

Visa Chauffeur



JACQUINO

Visa Responsable parc

Visa Mécanicien


Gulot

Visa Responsable


ELINOT