

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: 5165 TCC
Chargement:

Départ : SS Vero

Chauffeur: ANDRIANJARA ANDRIAMAMONJY

BE
BL

Retour : SS Volamena

Distributeur
Distance réelle
Distance parc
Ecart

ANTSOINA FOANA		VIVO ENERGY
Olana mikasika ny:		
Conduite de nuit		
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients,		
Rehefa vita ny asa		
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...		
ANTSOINA RAHA MISY OLANA		
Dr.Transport:		034 20 483 49
Rsp.HSSE		034 49 591 47
GPS:		034 56 635 77 - 034 56 365 59
Exploitation:		034 02 167 48

Aller		Exploitation:				034 02 167 48		Réalité (Chauffeur)		Infractions			
Lieux	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux		Départ		Arrivée			
		Date	Heur Prev	Heures	Date	Heures	Date	Heures	Kms	Date	Heures	kms	
		10/09/2026		09:00			SS Vero	10/09	09:00	25,28	10/09	09:35	25
SS Vero		10/09/2026	00:15	11:02	10/09/2026	09:15	Depot MJG	12-08	12-08	25,49	25-49	25	25
Depot MJG		10/09/2026	02:00	14:02	10/09/2026	13:02	Ambovondramanesy	13-16	13-16	25,68	25-68	25	25
Ambovondramanesy		10/09/2026	03:14	06:03	10/09/2026	17:16	Ambondromamy	11/09	11/09	25,68	25-68	25	25
Ambondromamy		11/09/2026			11/09/2026	09:23	SS Volamena						
SS Volamena			03:20		11/09/2026	09:23							

Retour		Proposition Transporteur				Lieux		Réalité (Chauffeur)				Sanction
Lieux		Départ		Arrivée				Départ		Arrivée		
	Date	heures	Date	Heures		Date	heures	Kms	Date	Heures	kms	
	11/09/2026		14:03	11/09/2026	09:23	12.09	24:39	25709	12/09	16:15		
SS Volamena	12/09/2026	03:57	06:06	11/09/2026	18:00		16:15					
Ambondromamy	12/09/2026	03:01	10:10	12/09/2026	09:07		13:00			13:00		
Amboromalandy				10/09/2026	13:30					16:16	25977	
Garage MJG												

Remontées des événements ou points à risques :	PK	Localité	Description	Danger réels	Danger potentiels	Recommandations
Date, Visa chauffeur						
Date, Visa responsable						



Rpos : 13/09/26
GARAGE
14:55
12/09: 6H 20 25439
ANDRANAFARIKA: 11:30 - 12H18

BRIEFING/DEPART

Date : 15/10/24 Lieu de livraison : Ss volanera Version n°: 007-30/07/2024
 N° OC/OT : chauffeur: Indira Durée Briefing 15 min
 Immatriculation Véhicule : 5165 Tce Fin : 15/10/24


DER CHARG	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	4000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	60	60	60	60	60	
PRODUITS A LIVRER	Quantité	4000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	PL	PL	PL	PL	PL	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	Fait			
	Somnolence :	Non			
	Problème Familial	Non			
	Prise de médicament :	Non			
	Date de dernier repos				
	Date de prochain repos				
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	Fait			
	Check niveaux des (05) liquides	OK			
	Eat pneus et gonflage	OK			
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	Fait			
	Itinéraires :	Savane - Bigel - Ss volanera - gaza			
	DR carte des dangers de routes - PK	OK			
	PN Carte Black Spot - PK	OK			
	PI - PK				
	Point d'arrêt autorisé - PK	Depot - D144 - D144 - D144 - D144			
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :	OK			
	TREM CARD :	OK			
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées	OK			
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):	OK			
	Plan d'urgence :	OK			
PASSEPORT	Permis de conduire :	02.07.24			
	Carte PATH :	14.11.27			
	Visite médicale fitness to work/2ans				
	Visite médicale OSTIE/an				
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise :				
	Assurance :	24.08.27	valable		
	Patente :	15.05.27	valable		
	Visite Technique :	10.02.27			
	Cerificat de barémage	30.06.28			
	Cerificat d'extincteur :	Dec. 26			
	MADAUTO	22.05.27			
	APAVE	22.05.27	valable		
COMPTEUR DEPART		25428			
Ceinture de sécurité attachée		OK.			

TOOL BOX TALK-Aller	Changement de faux
TOOL BOX TALK-Retour	utilisation extenchem
CONCLUSION	on pour voyage

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Chauffeur	Responsable
	

Date et heure- Retour:

Chauffeur	Responsable
	

Questionnaires sur tool box: (S2-09-26) Ireo sokajy ny afo sy ny fomba fambiasana ny fitaovana famonoana any afo.

1- Inona havy ireo telozoro ny afo ?

☐ Marina ☐ Diso

ny Telozoro ny afo dia ireto afo
Comburent - Combustible - Energie

2- Araka ny fahafantaranao afo havy amininona havy ireto kilasy ny afo etsy ambany ? ☐ Marina ☐ Diso

Classe A



Vaimpa Corp.

Classe B



Ranoka

Classe C



gaz

3- Firy metatra ny elanelana amin'ny olona anakiray rehefa mampiasa extincteur? ☐ Marina ☐ Diso

manomboka ny fialan'ny rivotra
3 metatra raha olon'ny indrindra

Date de prochaine coaching: 02/12/27

Date de prochaine évaluation écrite: 02/12/27

Date de prochaine évaluation des codes de la route: 02/12/27

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

mihatsara ny balana la mandeha mofy ny
mpam-piasa balana rehetra. Mila maro afo
loza afo an'ny balana.
-> mila mitandrina, naka sising tsara raha
miditra fiolo hane. mampiresa klasa

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion				CuveSITE (retail B2B)										Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM				
	(a)						(b)	c = (b) - (a)											
					?														
1	11000	PL	PL	PL	0,1	20m ³	19560	15560	Non	Non	oui	12/9	8h20	8h35					
2	3000	PL	PL	PL	0,1	20m ³	15560	12560	Non	Non	oui	12/9	8h36	8h47					
3	3000	PL	PL	PL	0,1	20m ³	12560	9560	Non	Non	oui	12/9	8h48	8h59					
4	2000	PL	PL	PL	0,1	20m ³	9560	7560	Non	Non	oui	12/9	9h00	9h12					
5	3000	PL	PL	PL	0,1	20m ³	7560	4560	Non	Non	oui	12/9	9h13	9h25					

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

Anarana sy sonian'ny tompo an'ny site



Andry

MAX

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : Volcan BON DE LIVRAISON N° : 443309587

DATE : 12/09/20 HEURE : 06h55

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	Oui	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	Oui	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	Oui	
4	Camion correctement stationné	Oui	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	Oui	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	Oui	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	Oui	
8	Positionnement de l'extincteur	Oui	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	Oui	
10	Rambardes relevées	Oui	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	Oui	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	Oui	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	Oui	
14	Câble de liaison électrique connecté	Oui	
15	Qualités et quantités attendues	Oui	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	Oui	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	Oui	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	Oui	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	Oui	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	Oui	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	Oui	
22	Procédure de déchargement affichée	Oui	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	Oui	

RAS

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

[Signature]

Nom et signature du QM

[Signature]

DEBRIEFING

Date : 10/01/20

N° OC/OT : 77636107

Lieu de livraison : SS VOLAMENA

Chauffeur : ANDREU

Immatriculation Véhicule : 5165 TCC

Début :

Durée Briefing :

00:20:00

Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	PL	PL	PL	PL	PL	
	Quantité	4000	3000	3000	2000	3000	

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Déclarations :
		Just

PLAN DE TRAJET	Rempli	en
	Point d'arrêt autorisé - PK	en
	Point de repos autorisé - PK	en

DONNEES OBC / TRAJET		Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	14h56	fin de trajet
	Durée de conduite (9h)	02h47	✓
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	05h57	✓
	Durée de travail < 12h	24h45	✓
	Temps de repos en cours de route	00	✓
	Vitesse maximale < 50km/h	26km/h	✓
	Accélération excessive < 8km/h/s	0	
	Freinage excessive < 10km/h/s	0	
	Distance (en km)	23km	✓
	TCC	46km	✓
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite	pas	✓
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli	en
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	en
	PN Carte Black Spot - PK	en

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE	25 h39	

CONCLUSION	en fin de broderie voyage
------------	---------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 11/05/26

N° OC/OT : 72636907

Lieu de livraison : SC - VOLAMENA

Chauffeur : ADDEY

Immatriculation Véhicule : 5165TCC

Début : 3h

Durée Briefing : 00:20:00

Fin : 3h20

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	PL	PL	PL	PL	PL	
	Quantité	1000	3000	3000	2000	3000	

OBSERVATIONS

ANOMALIES AU COURS DU
TRAJET

ETAT DU VEHICULE

Check list arrivée :

Déclarations :

Fair

PLAN DE TRAJET

Rempli

Point d'arrêt autorisé - PK

Point de repos autorisé - PK

an

an

an

DONNEES OBC / TRAJET

Conduite de nuit (5h30-18h00)

Durée de conduite (9h)

Temps d'arrêt (Attente + repos)

Durée de travail < 12h

Temps de repos en cours de route

Vitesse maximale < 50km/h

Accélération excessive < 8km/h/s

Freinage excessive < 10km/h/s

Distance (en km)

TCC

Donnée

Observations

16h11

Fin de trajet

8h23

1h48

11h17

1h00

50km/h

10

0

252km

3h13

2155

DONNEES CAMERA

Comportement de conduite

RAPPORT PI

SATISFACTION CLIENT

Rempli

Autre (s)

an

an

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS
DANGEREUX

DR carte des dangers de routes - PK

PN Carte Black Spot - PK

an

an

STATIONNEMENT DU VEHICULE
AU PARKING

Position

Départ

COMPTEUR ARRIVEE

25 496

CONCLUSION

on sera le prochain voyage

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 12/10/2026

N° OC/OT : 77631007

Lieu de livraison : SS. VOLAMENA

Chauffeur : ANDRU

Immatriculation Véhicule : 5165 TCC

Début : 9h

Durée Briefing : 00:20:00

Fin : 9h20

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	PL	PL	PL	PL	PK	
	Quantité	1000	3000	3000	2000	3000	

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
RDS	

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Déclarations :

PLAN DE TRAJET	Rempli	
	Point d'arrêt autorisé - PK	m
	Point de repos autorisé - PK	m

DONNEES OBC / TRAJET		Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	16h02	Fin de trajet
	Durée de conduite (9h)	7h45	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	45min	
	Durée de travail < 12h	9h25	
	Temps de repos en cours de route	45min	
	Vitesse maximale < 50km/h	50km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s	0	
	Freinage excessive < 10km/h/s	0	
	Distance (en km)	251 km	
DONNEES CAMERA	TCC	3h52	
	Comportement de conduite	RDS	
RAPPORT PI	/		

SATISFACTION CLIENT	Rempli	
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	
	PN Carte Black Spot - PK	

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE	25977	

CONCLUSION	on a bien le prochain voyage
------------	------------------------------

Le Responsable



Le Chauffeur

