

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: 9561 TBM
Chargement: BL

Départ : Garage SAMBAVA

Chauffeur: DELORME ANDRE HANITRANOMENJANAHARY

Retour : Ss Tavaratra

BE
BL

Distributeur

Olana mikasika ny:
Conduite de nuit
Livraison (marquants, tsy mandray entana ny SS na Clients,
Renefa vita ny asa
Renefa misy arrets (gendarmerie, vaky pneus, panne...
ANTSOHIA RANA MISY OLANA

Distance réelle
Distance parc
Ecart

VIVO ENERGY

Dr.Tranport:
Rsp.HSSE
GPS:
Exploitation:

034 20 483 49
034 49 591 47
034 56 635 77 - 034 56 365 59
034 02 167 48

Aller

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infractions
	Départ	Heur Prev	Heures	Arrivée		Départ	Heures	Kms	Date	Arrivée
Garage SAMBAVA	14/09/2026	02:30	11:00	14/09/2026	Garage SAMBAVA	14/09/2026	05:35	500 365	14/09/2026	
Depot Antalaha	14/09/2026	00:15	06:00	14/09/2026	Depot Antalaha	14/09/2026	14:19	1419	14/09/2026	
Garage Antalaha	15/09/2026	02:30	08:30	15/09/2026	Garage Antalaha	15/09/2026				
Ss Tavaratra					Ss Tavaratra					

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
	Départ	heures	Date	Arrivée		Départ	heures	Kms	Date	Arrivée
Ss Tavaratra	15/09/2026	10:30	15/09/2026	08:30		15/09/2026	11:22		15/09/2026	
Garage SAMBAVA			15/09/2026	11:00						
Remontées des événements ou points à risques :					Remontées des événements ou points à risques :					
PK	Date, Visa chauffeur				PK	Date, Visa responsable				
Localité					Localité					
Description					Description					
Danger réels					Danger réels					
Danger potentiels					Danger potentiels					
Recommandations					Recommandations					

Version 2



km départ : 800 365 } 185 km

km arrivée : 800 350

km réel 190 km

km réel 179, 149 km

Ecart entre réel / OBC est 20 km ≈ 5,71%

Ecart entre réel / Camion est 5 km ≈ 2,63%

Date : 14-09-2026
N° OC/OT :

chauffeur: Delorme

Immatriculation Véhicule : 9561 TBM

BRIEFING/DEPART

Lieu de livraison :

Version n°: 007-30/07/2025

Début : 09h30

Durée Briefing

10 min



Fin : 10h00

DER CHARG	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	SP	SP	SP	SP	CO	SP
	Produit	W006	W006	W006	W006	W006	3000
PRODUITS A LIVRER	Quantité						
	Produit						


		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	OK			
	Somnolence :	Non		Non	
	Problème Familial	Non		Non	
	Prise de médicament :	Non		Non	
	Date de dernier repos	13-09-26			
	Date de prochain repos	20-09-26			
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	Fait		OK	
	Check niveaux des (05) liquides		OK		OK
	Eat pneus et gonflage		OK		OK
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	Fait			OK
	Itinéraires :	Sambava - ATL - Sambava		ATL - SAMBAVA	
	DR carte des dangers de routes - PK		OK		OK
	PN Carte Black Spot - PK		OK		OK
	PI - PK		OK		OK
	Point d'arrêt autorisé - PK	ATL - Sambava		SAMBAVA	
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :		OK		OK
	TREM CARD :		OK		OK
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées		OK		OK
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):		OK		OK
	Plan d'urgence :		OK		OK
PASSEPORT	Permis de conduire :	11-12-27	Valable	11-12-27	OK
	Carte PATH :	11-07-27	Valable	11-07-27	OK
	Visite médicale fitness to work/2ans	26-07-27	Valable	26-07-27	OK
	Visite médicale OSTIE/an	03-09-27	Valable	03-09-27	OK
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise :				
	Assurance :	24-08-27	Valable	24-08-27	OK
	Patente :	15-04-27	Valable	15-04-27	OK
	Visite Technique :	16-03-27	Valable	16-03-27	OK
	Cerificat de barémage	17-06-29	Valable	17-06-29	OK
	Cerificat d'extincteur :	11-11-26	Valable	11-11-26	OK
	MADAUTO	16-03-27	Valable	16-03-27	OK
	APAVE	16-03-27	Valable	16-03-27	OK
COMPTEUR DEPART	800965				
Ceinture de securité attachée	oui				
TOOL BOX TALK-Aller	Andrapengy :- Vitesse 25 km/h - Toerama matetiba fivazivegen'ny mpianatra				
TOOL BOX TALK-Retour					
CONCLUSION					

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Chauffeur	Responsable
	 MIRIAMINA

Date et heure- Retour:

Chauffeur	Responsable
	 EVERALDO

Mariho "X" izay valiny marina amin'ireto fanontaniana manaraka ireto:

1°) Olona manao ahoana no afaka mitondra fiara?

- Ny olona rehetra izay te-hitondra fiara.
- Ny olona efa manana "permis de conduire".
- Ny olona rehetra efa manana fiara.

2°) Ato amin'ny orinasa VRF, iza avy no afaka mamily camion citerne?

- Ny mpiasa rehetra te-hitondra camion citerne.
- Ny olona efa manana "permis de conduire".
- Ny olona nomen'ny orinasa alàlana hitrondra camion citerne.
- Ny mpamily mpanampy.

Amin'ny fotoana toy inona ny mpamily nahazo alàlana no tsy afaka mamily na 3°) manatanteraka ny asany?

- Rehefa misy tsy fahatomombanana amin'ny fahasalamana.
- Raha misy olona manokana saro-bahana ka miteraka adin-tsaina.
- Raha mafana be ny toetr'andro.
- Rehefa tsy manan-kery ny taratasy fahazoan'dàlana hamily na hanatanteraka asa iray.
- Raha manolona loza tsy voafehy eo amin'ny asa.

	✓
	✓
	✓
	✓

✓	✓
✓	✓
	✓
✓	✓
✓	✓

Date de prochain coaching : 20-09-26 A. Laine En cours

Date de prochaine évaluation écrite : 06-12-26

Date de prochaine évaluation des codes de la route : 06-12-26

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE :

--

CONCLUSION : ☐ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE

Chauffeur

Direction

R. Faly


Yol

R. Laine

Andraikitra ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)
Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray (fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion			CuvesITE (retail B2B)									Conformité				Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	
5	4000	Sp	Sp	Sp	1,2	30000	24462	224462	-	Vert	0	15.09	09h57	10h05	Signature	
4	4000	Sp	Sp	Sp	1,1	30000	22462	16462	-	Vert	0	15.09	10h03	10h11	Signature	
1	4000	Co	Co	Co	2	40000	36462,5	32462,5	Vert	Vert	0	15.09	10h15	10h22	Signature	
2	2000	Co	Co	Co	2,7	40000	32462,5	30462,5	Vert	Vert	0	15.09	10h22	10h25	Signature	
3	2000	Co	Co	Co	2,7	40000	30462,5	28462,5	Vert	Vert	0	15.09	10h25	10h30	Signature	
6	3000	Co	Co	Co	2,7	40000	28462,5	25462,5	Vert	Vert	0	15.09	10h30	10h38	Signature	

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily


Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE :

TAVARATA

BON DE LIVRAISON N° :

44347419

HEURE :

09h20

DATE :

15.09.20

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Equipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	O	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	O	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	O	
4	Camion correctement stationné	O	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	O	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	O	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	O	
8	Positionnement de l'extincteur	O	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	O	
10	Rambardes relevées	O	
11	Equipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	O	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	O	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	O	
14	Câble de liaison électrique connecté	O	
15	Qualités et quantités attendues	O	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	O	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible	O	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	O	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	O	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codes en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	O	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	O	
22	Procédure de déchargement affichée	O	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	O	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du QM

[Signature]

Nom et signature du chauffeur

[Signature]

DEBRIEFING

Date : 15/09/24

N° SC/OT :

Chaqueur :

Immatriculation Véhicule :

Lieu de livraison :

9561 TDM

Début : 11:30

Durée Briefing : 20 min

Fin : 11:50

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature						
	Quantité	1000	2000	2000	1000	1000	2000

OBSERVATIONS

ANOMALIES AU COURS DU
TRAJET

RAS

ETAT DU VEHICULE

Check list arrivée :

Déclarations :

OK

OK

ETAT DU CONDUCTEUR

Déclarations :

PLAN DE TRAJET

Rempli Trajet V: Garage Sambre -
Point d'arrêt autorisé - PK Garage ATL
Point de repos autorisé - PK Garage ATL

DATA

DONNEES OBC / TRAJET

Conduite de nuit (8h30-18h)
Durée de conduite (ph)
Temps d'arrêt (Attente + repos)
Durée de travail < 12h
Temps de repos en cours de route
Vitesse maximale < 50km/h
Accélération excessive < 8km/h/s
Freinage excessive < 10km/h/s
Distance réel (en km) / KM OBC
TCC

Donnée

OBSERVATIONS

03h 50

02h 27

06h 17

145 km/h

90 km /

02h 26

Normal

82,795 km

DONNEES CAMERA

Comportement de conduite

RAPPORT PI

SATISFACTION CLIENT

Rempli

Autre (s)

OK

OK

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS
DANGEREUX

DR carte des dangers de routes - P
PN Carte Black Spot - PK

OK

OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE
AU PARCING

COMPTEUR ARRIVEE

CONCLUSION

Le Responsable

Miriano

Le Chauffeur

De la

DEBRIEFING

Date : 14/01/2024

N° GCIOT :

Chauffeur : Delorme

Immatriculation Véhicule :

Lieu de livraison :

SS Tavarutres

Début : 11:30

Durée Briefing : 20 min

Fin : 11:50

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	Go	Go	Go	Go	Go	Go
	Quantité	1000	2000	2000	1000	1000	2000

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
RAS	

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	
	Déclarations :	OK
ETAT DU CONDUCTEUR	Déclarations :	OK

PLAN DE TRAJET	Rempli	Point d'arrêt autorisé - PK	Point de repos autorisé - PK
	Trajet 1/2 : Garage ATL - St	Garage Samba	Garage Samba

DONNEES OBC / TRAJET	Donnée	Observations
	Conduite de nuit (8h30-18h)	
	Durée de conduite (8h)	03h 26
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	02h 07
	Durée de travail < 12h	05h 43
	Temps de repos en cours de route	
	Vitesse maximale < 50km/h	43km/h
	Accélération excessive < 8km/h/s	
	Freinage excessive < 10km/h/s	
	Distance réel (en km) / KM OBC	90km / 89,55km
DONNEES CAMERA	TOC	02h 51
	Comportement de conduite	Normal
RAPPORT PI		

SATISFACTION CLIENT	Rempli	Autre (s)
	OK	OK

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - F	PN Carte Black Spot - PK
	OK	OK

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	
COMPTEUR ARRIVEE	

CONCLUSION	Pact pour le prochain voyage
------------	------------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

Miriano

Delorme

Vue d'ensemble du trajet du véhicule


Publié par: CHRISTIAN VELONJARA

Description véhicule: 9561 TBM (VOROMAILALA)

Période de rendez vous: 2026-09-14 00:00 .. 2026-09-14 23:59

Enregistrement: 9561 TBM

résumé du	Trajets 11	Distance (km)	89,795	Durée 03:49:53	Exceptions	12	Carburant total utilisé(l)
-----------	------------	---------------	--------	----------------	------------	----	----------------------------



						Vitesse	Consumption	Fuel	Exceptions	
2026-09-14	Garage Antpandrozonana.	Delorme	4,6	00:41:34	102929	25	8,86	0	1	00:00:00
2026-09-14	Ss Tavaratra (autorise), 0.0km									
2026-09-14	Ss Tavaratra (autorise), 0.0km	Delorme	4,65	00:16:30	102934	26	16,5	0	0	00:07:40
2026-09-14	Garage Voromailala, 0.0km NE									
2026-09-14	Garage Voromailala, 0.0km NE	Delorme	80,08	02:26:24	103014	45	28,92	0	11	00:01:00
2026-09-14	Depot Antalaña, 0.1km SE of									
2026-09-14	Depot Antalaña, 0.1km SE of		0,29	00:10:14	103016	6	1,27	0	0	00:00:25
2026-09-14	0.3km SE of Depot Antalaña									
2026-09-14	17:21:01									
Totaux		11 Trajets	89,795	03:49:53					12	02:27:11

Vue d'ensemble du trajet du véhicule

Publié par: CHRISTIAN VELONJARA


2026-09-15 00:00 .. 2026-09-15 23:59

Description véhicule: 9561 TBM (VOROMAILALA)

Enregistrement: 9561 TBM

Période de rendez vous:

résumé du	Trajets 8	Distance (km)	89,354	Durée 03:36:30	Exceptions	7	Carburant total utilisé(ℓ)
-----------	-----------	---------------	--------	----------------	------------	---	----------------------------



					Vitesse		Fuel		Exceptions							
Temps	Emplacement	Conducteur	Distance (km)	Durée	Odo (km)	Max (km/h)	Moyenne (km/h)	Max	Niveau	Level Diff	Used (l)	Conduite	Fatigue	Température	Accident	Time from Prev Trip
Depart	2026-09-15 0.3km SE of Depot Antalanha	Delorme	0	00:11:08	103015	0	0	0				0	0	0	0	00:00:00
Fin	2026-09-15 0.3km SE of Depot Antalanha															
Depart	2026-09-15 0.3km SE of Depot Antalanha	Delorme	84.73	02:51:54	103099	43	29.6	0				7	0	0	0	00:15:54
Fin	2026-09-15 Sambaia, 0.0km SW of Ss															
Depart	2026-09-15 Ss Tavaratra, 0.0km S of Ss	Delorme	4.61	00:16:00	103104	27	17.68	0				0	0	0	0	00:04:43
Fin	2026-09-15 Garaiga Ampandrazanana, 0.0km NE of Garaiga															
Total			8 Trajets			89,354		03:36:30				7	0	0	0	02:07:06