

Date : 15/9/20

N° OC/OT :

Chauffeur : Narbenkum

Lieu de livraison : SS Wamena

Immatriculation Véhicule : 3213MP

Début : ash

Durée Briefing : 00:20:00

Fin : 1/10/2020

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	12	12	12	12	12	
	Quantité	4	3	3	2	3	

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET		OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :		
	Déclarations :	Fait	

PLAN DE TRAJET	Rempli		
	Point d'arrêt autorisé - PK		
	Point de repos autorisé - PK		

		Donnée	Observations
DONNEES OBC / TRAJET	Conduite de nuit (5h30-18h00)	15:59	Eim Muzet
	Durée de conduite (9h)	8:20	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	1:36	
	Durée de travail < 12h	11:55	
	Temps de repos en cours de route	1:35	
	Vitesse maximale < 50km/h	99km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s		
	Freinage excessive < 10km/h/s		
	Distance (en km)	251km	
TCC	3:25		
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite		
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli			
	Autre (s)		ay	

LISTE DES SANCTIONS	

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK		
	PN Carte Black Spot - PK		

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE		64 160

CONCLUSION	cu fin le analizaयोग
------------	----------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 7/6/2022

N° OC/OT :

Lieu de livraison : 85 Wolmenen

Chauffeur : Deberten

Immatriculation Véhicule : 3H130V

Début : 18h

Durée Briefing : 00:20:00

Fin : 18h20

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	DL	DL	DL	M	DL	
	Quantité	4	3	3	2	3	

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
---------------------------------	--------------

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Départ
	Déclarations :	

PLAN DE TRAJET	Rempli	en
	Point d'arrêt autorisé - PK	
	Point de repos autorisé - PK	

DONNEES OBC / TRAJET		Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	13:11	Eintrug
	Durée de conduite (9h)	4:33	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	2:35	
	Durée de travail < 12h	5:10	
	Temps de repos en cours de route	00:00	
	Vitesse maximale < 50km/h	97km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s		
	Freinage excessive < 10km/h/s		
	Distance (en km)	98km	
DONNEES CAMERA		TCC	2:06
RAPPORT PI		Comportement de conduite	

SATISFACTION CLIENT	Rempli	en
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	en
	PN Carte Black Spot - PK	

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE	638%	

CONCLUSION	en sur le prochain voyage
------------	---------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 15/9/26

N° OC/OT :

Lieu de livraison :

Volamena

Chauffeur : Viberken

Immatriculation Véhicule :

7213 aw

Durée Briefing :

00:20:00

Début :

14h

Fin :

14h20

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	h	h	h	h	h	
	Quantité	4	3	3	2	3	

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Declarations :	Fact
------------------	----------------------	----------------	------

PLAN DE TRAJET	Rempli	
	Point d'arrêt autorisé - PK	
	Point de repos autorisé - PK	

DONNEES OBC / TRAJET		Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	15:52	
	Durée de conduite (9h)	7:55	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	1:54	
	Durée de travail < 12h	9:52	
	Temps de repos en cours de route	1:30	
	Vitesse maximale < 50km/h	47 km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s		
	Freinage excessive < 10km/h/s		
	Distance (en km)	28 km	
DONNEES CAMERA	TCC	2:53	
	Comportement de conduite		
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli	
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	
	PN Carte Black Spot - PK	

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Depart
COMPTEUR ARRIVEE	64422	

CONCLUSION	on fin de prochain voyage
------------	---------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: 3713 MF
Chargement: 12.9.26

Départ : Garage MJG

Chauffeur: NOMENJANAHARY Roberteau Maminirina

Retour : SS Volamena

Distributeur

Distance réelle
Distance parc
Ecart

BE
BL

VIVO ENERGY

Distance réelle

Distance parc

Ecart

Dr. Transport: 034 20 483 49
Rsp.HSSE 034 49 591 47
GPS: 034 56 635 77 - 034 56 365 59
Exploitation: 034 02 167 48

Infractions

Sanction

Aller	Lieux	Proposition Transporteur						Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infraction	
		Départ			Arrivée				Départ		Arrivée			
		Date	Heur Prev	Heures	Date	Heures	Date		Heures	Kms	Date	Heures		kms
	Garage MJG	12/09/2026			10:02		Garage MJG							
	Depot MJG	12/09/2026	00:28	12:30	12/09/2026	10:30	Depot MJG							
	Amboromalandy	14/09/2026	45:00	10:15	14/09/2026	09:30	Amboromalandy							
	Ambondromamy	14/09/2026	02:15	13:20	14/09/2026	12:30	Ambondromamy							
	SS Volamena	14/09/2026	03:20		14/09/2026	16:40	SS Volamena							
													</	

Retour	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
		Départ		Arrivée			Départ		Arrivée		
		Date	heures	Date	Heures		Date	heures	Date	Kms	
		15/09/2026		06:06	14/09/2026	16:40	15-9-26	06:06	15-9-26	64.16	
	SS Volamena	15/09/2026	03:04	10:06	15/09/2026	09:10	15-9-26	10:06	15-9-26	64.16	
	Ambondromamy	15/09/2026	04:04	15:00	15/09/2026	14:10	15-9-26	15:00	15-9-26	64.16	
	Ambovondramanesy				15/09/2026	17:07					
	Garage MJG										
Remarque des événements ou points à risques :											

Remontées des événements ou points à risques :

PK

Localité

Description

Danger réels

Danger potentiels

Recommandations

Date, Visa chauffeur

Date, Visa responsable



Version 2

BRIEFING/DEPART

Date : 12/09/22

Lieu de livraison : St cilauna

Version n°: 007-30/07/2025

N° OC/OT :

chauffeur: roderic

Début : 08h30

Durée Briefing

Immatriculation Véhicule : 871304

Fin : 10h30

DER CHARG	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	4	3	3	3	3	
	Produit	4	3	3	3	3	
PRODUITS A LIVRER	Quantité	4	3	3	3	3	
	Produit	4	3	3	3	3	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	Fait			
	Somnolence :	an			
	Problème Familial	an			
	Prise de médicament :	an			
	Date de dernier repos	13/08/22			
	Date de prochain repos	20/08/22			
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	an			
	Check niveaux des (05) liquides	an			
	Etat pneus et gonflage	an			

PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	Fait			
	Itinéraires :	gare - sept - St cilauna - gare			
	DR carte des dangers de routes - PK	an			
	PN Carte Black Spot - PK	an			
	PI - PK	an			
	Point d'arrêt autorisé - PK	Sept - St cilauna - gare			
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :	an			
	TREM CARD :	an			
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées	an			
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):	an			
PASSEPORT	Plan d'urgence :	an			
	Permis de conduire :				
	Carte PATH :		24/08/22		
	Visite médicale fitness to work/2ans		23/08/22		
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Visite médicale OSTIE/an				
	Carte grise :				
	Assurance :		24/08/22		
	Patente :		15/05/22		
	Visite Technique :		Dec 26		
	Cerificat de barémage		an 26		
	Cerificat d'extincteur :		an 26		
	MADAUTO		24/08/22		
COMPTEUR DEPART	APAVE		12/08/22		
			63883		


COMPTEUR DEPART

Ceinture de securité attachée

TOOL BOX TALK-Aller	utilisation à Kinshasa
TOOL BOX TALK-Retour	
CONCLUSION	an sur voyage

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Chauffeur	Responsable
	

Date et heure- Retour:

Chauffeur	Responsable
