PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule:	5165 TCC		BE	726794 99	
Chargement:			BL		
Départ :	Garage MJG	Retour :	SS Antanimalandy	Distributeur	VIVO ENERGY
Chauffeur:	RAKOTONDRATSIMBA TODY HERY ANDRIARIMALALA			Distance réelle	
				Distance parc	
				Ecart	

ANTSOINA FOANA	VIVO ENERGY
Olana mikasika ny:	
Conduite de nuit	
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients.	
Rehefa vita ny asa	
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...	
ANTSOINA RAHA MISY OLANA	
Dr.Tranport:	034 20 483 49
Rsp.HSSE	034 49 591 47
GPS:	034 56 635 77 - 034 56 365 59
Exploitation:	034 02 167 48

Aller

Lieux	Proposition Transporteur					Lieux	Réalité (Chauffeur)						Infractions
	Départ			Arrivée			Départ			Arrivée			
	Date	Heur Prev	Heures	Date	Heures		Date	Heures	Kms	Date	Heures	kms	
Garage MJG	21/09/2026		11:00			Garage MJG	21/09	11H05	268899				
Depot MJG	21/09/2026	01:00	15:00	21/09/2026	12:00	Depot MJG		16:05	268997	21/09	11H42	268997	
SS Antanimalandy		00:45		21/09/2026	15:45	SS Antanimalandy				22/09	6H43	26910	

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)						Sanction
	Départ		Arrivée			Départ			Arrivée			
	Date	heures	Date	Heures		Date	heures	Kms	Date	Heures	kms	
SS Antanimalandy	21/09/2026		16:45	21/09/2026	15:45	21/09	8H08	26910				
Garage MJG				21/09/2026	17:19				21/09	8H58		

Remontées des évènements ou points à risques :	Date, Visa chauffeur	Remontées des évènements ou points à risques :
PK		PK
Localité		Localité
Description		Description
Danger réels		Danger réels
Danger potentiels	Date, Visa responsable	Danger potentiels
Recommandations		Recommandations

Version 2

GARAGE
16:48
6H23
26906

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Date: 21/09/26 — cs Ouaindandy — Vesion n°: 00

N° OC/T: 776794479 — Heure début: 10

Conducteur: ANDRY — Durée briefing:

Immatriculation véhicule: — Heure fin:

DERNIER CHARGEMENT	Compartiement	1	2	3	4	5	6	
	Nature	2000	3000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	PL	PL	PL	PL	PL	PL	
PRODUIT A LIVER	Qualité	Lavo	3000		3000	2000	3000	
	Produit	PL	PL		PL	PL	PL	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool		Fait		
	Somnolence		Non		
	Problème familiale		Non		
	Prise de médicament		Non		
	Date dernier repos hébdomadaire		13/09/26		
	Date prochain repos hébdomadaire		20/09/26		
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ		"		
	Vérification niveaux des 05 liquides		"		
	Etat des pneus et gonflage		"		
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage		Fait		
	Itinéraires		garage-dépôt		Ouaindandy - ga
	DR carte des dangers de routes-PK		"		
	PN-Carte black spot-PK		"		
	PI-PK (trajet ou lieux)		"		
	Lieux d'arrêt autorisé-PK		dépôt--		Ouaindandy
	Lieux de repos autorisé-PK		garage		
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		Non		
	TREM CARD		"		
	Manuel route autorisées/non autorisées		"		
	Fiche de donnée de sécurité		"		
	Plan d'urgence		"		
PASSEPORT	Permis de conduire		02107-29		
	Carte PATH		14-11-27		
	Visite médicale fitness to work/2ans.				
	Visite médicale OSTIE/an.				
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise				
	Assurance		24-08-27		
	Patente		15-05-27		
	Visite techique		10-02-27		
	Certificat d'extincteur		10-02-26		
	Contrôle MADAUTO		22-05-27		
	Baremage		22-05-29		
	Contrôle APAVE		30-06-28		
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART			22-05-27		
Cienture de sécurité bien attachée			26 889		
TOOL BOX-TALK/Aller					
TOOL BOX-TALK/Retour					
CONLUSION					

ACCORD DU VOYAGE — au bon voyage

Date et heure/aller

Conducteur	Responsable

Date et heure/Retour

Conducteur	Responsable

Questionnaires sur tool box: (S3-09-26) Fahafahan'ny olona miasa.

Mariho "X" izay valiny marina amin'ireto fanontaniana manaraka ireto:

1°) Olona manao ahoana no afaka mitondra fiara?

- Ny olona rehetra izay te-hitondra fiara. ☐
- Ny olona efa manana "permis de conduire". ☒
- Ny olona rehetra efa manana fiara. ☐

2°) Ato amin'ny orinasa VRF, iza avy no afaka mamily camion citerne?

- Ny mpiasa rehetra te-hitondra camion citerne. ☐
- Ny olona efa manana "permis de conduire". ☐
- Ny olona nomen'ny orinasa alàlana hitrondra camion citerne. ☒
- Ny mpamily mpanampy.

3°) Amin'ny fotoana toy inona ny mpamily nahazo alàlana no tsy afaka mamily na manatanteraka ny asany?

- Rehefa misy tsy fahatomombanana amin'ny fahasalamana. ☒
- Raha misy olana manokana saro-bahana ka miteraka adin-tsaina. ☒
- Raha mafana be ny toetr'andro. ☐
- Rehefa tsy manan-kery ny taratasy fahazoan'dàlana hamily na hanatanteraka asa iray. ☒
- Raha manolona loza tsy voafehy eo amin'ny asa. ☒

Date de prochaine coaching:.....

Date de prochaine évalution écrite: .....

Date de prochaine évalution des codes de la route: .....

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

Misy olona mamadika eo ampanazavana
"deplacage"

CONCLUSION : ☑ Départ Autorisé ☐ Départ décalépour des raisons :

Rsp.HSSE :

Chauffeur :

Direction :

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : SS Antanimalandy ..... BON DE LIVRAISON N° : 7767340.03.....

DATE: ..... 22/09/26 ..... HEURE: ... 7H10 à 7H49 .....

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	O	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	O	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	O	
4	Camion correctement stationné	O	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	O	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	O	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	O	
8	Positionnement de l'extincteur	O	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	O	
10	Rambardes relevées	O	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	O	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	O	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	O	
14	Câble de liaison électrique connecté	O	
15	Qualités et quantités attendues	O	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	O	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	O	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	O	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	O	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : **jaune** pour GO, **vert** pour SP	O	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	O	
22	Procédure de déchargement affichée	O	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	O	

1. En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
2. La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
3. Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
4. Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
5. Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
6. Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
7. Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

Nom et signature du QM

STATION SERVICE SHELL ANTANIMALANDY

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartiment Camion			CuveSITE (retail B2B)								Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	
	(a)						(b)	c = (b) - (a)								
1	4000	PL	3	PL	1,6	20 000	17864	13864	N	N	O	22/9	7H10	7H19		
2	3000	PL	3	PL	1,6	20 000	13864	10864	N	N	O	22/9	7H20	7H27		
3	3000	PL	3	PL	1,6	20 000	10864	7864	N	N	O	22/9	7H28	7H35		
4	2000	PL	3	PL	1,6	20 000	7864	5864	N	N	O	22/9	7H36	7H41		
5	3000	PL	3	PL	1,6	20 000	5864	2864	N	N	O	22/9	7H42	7H49		

NB : **Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison**

Anarana sy sonian'ny mpamily

Andry

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

Avotina

STATION SERVICE SHELL ANTANIMALANDY

DEBRIEFING

Date : 21/08/26
N° OC/OT : 776794 99
Chauffeur : ANDRY
Immatriculation Véhicule : 5165 TCC

Lieu de livraison : ANTANIMALANDY

Début :	11h
Durée Briefing :	00:20:00
Fin :	11h 18

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature						
	Quantité	4000	3000	3000	2000	3000	

		OBSERVATIONS
ANOMALIES AU COURS DU TRAJET		

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée : Déclarations :	Fait	

PLAN DE TRAJET	Rempli	ok	
	Point d'arrêt autorisé - PK	ok	
	Point de repos autorisé - PK	ok	

		Donnée	Observations
DONNEES OBC / TRAJET	Conduite de nuit (5h30-18h00)	1h54	Fin de trajet
	Durée de conduite (9h)	1h45	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	4h11	
	Durée de travail < 12h	6h01	
	Temps de repos en cours de route	0h00	
	Vitesse maximale < 50km/h	29km	
	Accélération excessive < 8km/h/s		
	Freinage excessive < 10km/h/s		
	Distance (en km)	16km	
	TCC		
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite		
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli	ok	
	Autre (s)		

LISTE DES SANCTIONS	

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	ok	
	PN Carte Black Spot - PK		

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE		

CONCLUSION	on fera le prochain voyage

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 22/05/24
N° OC/OT :
Chauffeur : Quiriny
Immatriculation Véhicule : 6165 TCC

Lieu de livraison : ES Distribution

Début : 15h
Durée Briefing : 00:20:00
Fin : 16h20

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6	
	Nature	PL	PL	PL	PL	PL		
	Quantité	400	3 00	3 00	2 00	3 00		

		OBSERVATIONS
ANOMALIES AU COURS DU TRAJET		

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée : Déclarations :	Fait	

PLAN DE TRAJET	Rempli	oui	
	Point d'arrêt autorisé - PK	oui	
	Point de repos autorisé - PK	oui	

		Donnée	Observations
DONNEES OBC / TRAJET	Conduite de nuit (5h30-18h00)	15h57	Fin de trajet
	Durée de conduite (9h)	5h05	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	4h49	
	Durée de travail < 12h	8h55	
	Temps de repos en cours de route	00	
	Vitesse maximale < 50km/h	26km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s	RAS	
	Freinage excessive < 10km/h/s		
	Distance (en km)	122km	
	TCC	3 gmts	
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite	RAS	
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli	oui	
	Autre (s)		

LISTE DES SANCTIONS	

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	oui	
	PN Carte Black Spot - PK		

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE		

CONCLUSION	Rien pour le moment merci

Le Responsable

Le Chauffeur