


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/10 DG/09/26
Date controle :	04/09/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	VIVO	Marque :	RENAULT PREMIUM 370 DCI 6X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF622CVA000109210	VNGRT24CH2FBA0002
Adresse :	AMPANDOZONANA	N° immat :	9560 TBM	0301 TBB
Tél :	342048349	km :	589 908	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
<u>1 - Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	x	
Contrôle code de la route	x	
<u>2 - Remorque</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	x	
Contrôle code de la route	x	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	04/09/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
 CONTRÔLE TECHNIQUE
 Rue Docteur Raseta Andraharo
 101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat :


TRACTEUR

N° immat : **9560 TBM**

CITERNE

N° immat : **0301 TBB**

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>04/09/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>MAMISON</u>	Marque : <u>RENAULT PREMIUM 370 DCI 6X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>VF622CVA000109210</u>
	N° immat : <u>9560 TBM/0301 TBB</u>
Adresse : <u>AMBODISATRANA II</u>	Km : <u>589908</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>342048349</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

22,91,92,114,162,165,167,175

> Code des défauts Majeurs :

Nom et visa Contrôleur

Nom et visa Responsable de Contrôle

Nom et visa Chauffeur

CONTRÔLE TECHNIQUE
 Rue Docteur Raseta Andraharo
 101 Antananarivo

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		26/02/2027	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		05/02/2027	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		14/10/2026	satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2027	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2027	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/03/2027	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		mai-29	juin-28
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		févr-26	satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		févr-26	satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		04/11/2026	satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	04/09/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	9560 TBM
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	0301 TBB
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de chassis Tracteur :	VF622CVA000109210
Date visite :	04/09/2026	Numéro de chassis remorque :	VNGRT24CH2FBA0002
Date contre visite :		Type de véhicule :	RENAULT PREMIUM 370 DCI 6X2

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères :
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I SI PM NA O N NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer	
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de chassis	X
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X
	Numéro d'immatriculation		
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
	Plaque et inscriptions		
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
	Présentation du véhicule		
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X

§ 2	VISIBILITÉ		
	Vitrages		
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	X
	Rétroviseurs		
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	X
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	X
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	X
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	X
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état	X
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état	X
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état	X
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état	X
	Accessoires		
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	X
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	X

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION		
	Éclairage		
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X
	Signalisation		
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	X
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays	X
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	X
	Commande d'éclairage		
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	X
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	X
	Câblage électrique		
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X
42	Protection cosse batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	X
44	Boitier fusibles		X

Roues et pneus		
116	Jante	Ovalisation de la portée sur le moyeu et des trous de fixations, fissures, étanchéité, choc apparent
117	Jante	Présence de tous les boulons
118	Pneumatique	Contrôler marque et profil identique sur le même essieu, usure 3mm minimum
119	Pneumatique (rechapage et recreusage interdit)	Usure, coupure, plat

X				O	
X				O	
X					N
X				O	

§ 7 CHASSIS ET ACCESSOIRES DU CHASSIS		
Chassis		
120	Longeron et traverse	Surveiller : Fixation, fissure, déformation
Carrosserie		
121	Cabine	Etat
122	Caisse	Etat
123	Bâche	Fixation et étanchéité
124	Hayon	Etat et fonctionnement
125	Marchepied	Présence et état
126	Porte	Fixation et fermeture
127	Faux-châssis	Fixation et absence de fissure
128	Plancher	Etat et fixation
129	Coffre	Etat et fixation
130	Support roue de secours	Etat et fixation
131	Batterie	Fixation
132	Béquille	- Etat, fixation et fonctionnement - Surveiller sabot de béquille en place + présence
133	Pare-chocs	Etat et fixation
134	Bouclier	Etat et fixation
135	Anti-encastrément	Etat et fixation
136	Protection latérale semi-remorque	Présence et fixation

X				O	
X					NA
	X				NA
X					NA
	X			O	
X				O	
X					NA
	X				NA
	X				NA
X				O	
X				O	
X				O	
	X				NA
X				O	
X				O	

§ 8 ÉQUIPEMENTS		
137	Siège conducteur	Etat et fixation
138	Siège passager	Etat et fixation
139	Ceintures conducteur	Etat, fixation et fonctionnement (vérifier 3 points d'attache intégrés au siège et d'un appui-tête)
140	Ceintures passager	Etat, fixation et fonctionnement
141	Sommier de sellette (dételage obligatoire)	Fixation et absence de fissure et absence de déformation
142	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Etat, fixation
143	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Graissage
144	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Verrouillage
145	Sellette d'attelage	Absence de jeux lors de l'essai de traction
146	Sellette d'attelage	Présence de goupille de sécurité
147	Cheville ouvrière (Pivot d'attelage) 3,5"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme
148	Cheville ouvrière (Pivot d'attelage) 2"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme
149	Crochet d'attelage	Tester le jeux en traction
150	Anneau d'attelage	Tester le jeux en traction
151	Timon d'attelage	Tester le jeux en traction
152	Cales (2)	Présence et état (2 cales en bois ou plastique)
153	Tourelle d'avant train	Etat et fixation
154	Avertissement sonore	Fonctionnement
155	Extincteur (présence et date de validité)	2Kg CO2 en cabine, 2 extincteurs de 9kg ABC à
156	Plaque de tare	Présence et concordance avec le certificat
157	Bip de recul sur le tracteur+ la remorque	
158	Cabine	pas d'objet pouvant devenir projectile
159	Pédales	anti dérapant obligatoire
160	Câble de mise à la terre	mesurer conductivité (< 10 ohm) + 15 m (a verifier)
161	Echappement (protection pour éviter les échauffements)	espace de 100mm entre réservoir et échappement (cf ADR) + tôle de protection (écran thermique)

X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 9 ORGANES MECANIQUES		
162	Moteur	Absence de fuite
163	Commande d'accélérateur	Etat, absence de jeux, fixation
164	Commande d'embrayage	Etat, absence de jeux, fixation
165	Pont	Fixation du nez de pont, absence de fuite
166	Boite transfert	Fixation et absence de fuite
167	Boite vitesse	Fixation et absence de fuite
168	Arbre de transmission	Etat, déformation, fixation
169	Cardan de pompe	- Jeux dans les croisillons de cardan - Contrôle des boulons de serrage des plateaux de
170	Palier relais de transmission	Fixation, absence de fissure et jeux de roulement
171	Circuit de carburant	Absence de fuite
172	Réservoir de carburant	Fixation et étanchéité
173	Réservoir additionnel	Fixation et étanchéité
174	Ligne d'échappement	Etanchéité (bruit anormal?)
175	Canalisation d'échappement	Fixation et étanchéité
176	Silencieux d'échappement	Fixation et étanchéité

X					N
	X			O	
	X			O	
	X				N
	X				NA
	X				N
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 10	CITERNE	
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation
178	Plaque de tare	Absence de déformation importante à signaler
179	Etat extérieur (déformation)	Vérifier les soudure et l'absence de fuite apparente
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Fixation de la citerne au train roulant; absence de
181	Fixation et Berceaux	Présence des boulons
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence et état (arceau ou bac de rétention)
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état
184	Echelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.
185	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation
186	Rambarde et passerelle	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Etat
189	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes
190	Tuyauterie	Etat
191	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes
192	Vannes	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication.+ présence de bouchons
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles
194	Portes flexibles	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur
195	Enrouleur	Présence (selon réglementation locale)
196	Signalisation matière dangereuse	

X				O		
	X			O		
X				O		
X				O		
X				O		
X						NA
X				O		
X				O		
X				O		
	X			O		
X				O		
X				O		
X				O		
X						NA
X				O		
	X					NA
X				O		

31 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE