AGENCE MAJUNGA

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

Tracteur:2465UD MERCEDES AXOR 1840
Remorque: 0803TBJ YONG QIANG
CHAUFFEUR: Maurichidi

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées					Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique				
									Initial	Final	Distance	Observation	
1	25-sept.-26	25-sept.-26	2465UD	Maurichidi	Coupelle dessiccateur	Usé	1					Kilometrage endommagé	Zile,Crépin
~~2~~	~~25-sept.-26~~	~~25-sept.-26~~	~~2465UD~~	~~Maurichidi~~	~~Pompe à main~~	~~Usé~~	~~1~~					Kilometrage endommagé	Zile,Crépin
3	25-sept.-26	25-sept.-26	2465UD	Maurichidi	Tachygraphe	Usé	1					Kilometrage endommagé	Zile,Crépin

Visa Chauffeur

Visa Responsable Parc

Crepin

Visa Mecanicien

Visa Responsable

Romeo