

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

009/09/MSG-12026

REF N°

CAMION : 00921BS CHAUFFEUR : BOUDY HERVE

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	Index actuel	Prof	dist Parcoursue	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emménagement chauffeur	OBSERVATION
JINYU	124A149222	315/80	Arr D int	07/05/2025	705 839	754345	4.43	48 506	1 032 000	21,3			Eclaté
JINYU	1251H82600	315/80	Arr D ext	07/05/2025	705 839	754345	4.44	48 506	1 032 000	21,3			Hernie
JINYU	124A147228	315/80	Arr G int	07/05/2025	705 839	754345	4.45	48 506	1 032 000	21,3			Lisse
JINYU	1251247141	315/80	Arr G ext	07/05/2025	705 839	754345	3.34	48 506	1 032 000	21,3			Lisse

Rapport d'exploitation

Marque de pneu	Dimension	Objectif	Kilométrique	Ecart	%	Coût ou Kilomètre Ar/km	RECEPTION	Observation
JINYU	124A149222	40 000	réalisation	8 506	121%	20,00	Bonus	
JINYU	1251H82600	40 000	réalisation	8 506	121%	20,00	Motus	
JINYU	124A147228	40 000	réalisation	8 506	121%	20,00	Ref	
JINYU	1251247141	40 000	réalisation	8 506	121%	20,00	Marque	

Date de commande: 17/09/2026

Date de traitement :

Date de réception:

Nombres pneus reçus:

⇒ Attente photos des pneus
⇒ Index des photos + Réf. pneus dans plate-forme.

Visa chauffeur



Visa Responsable Parc

