


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/08/2 DG/02/26
Date controle :	24/02/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	TotalEnergies	Marque :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BLNJ3JA279828	
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	7174 TBK	
Tél :	342048349	km :	65 229	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire		
Test freinage		
Contrôle code de la route		
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	24/02/2027	
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8	
APTE		
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat : **7174 TBK**

TRACTEUR


N° immat :


CITERNE

N° immat :

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>24/02/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>MAMISON</u>	Marque : <u>SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>LZZ1BLNJ3JA279828</u>
	N° immat : <u>7174 TBK</u>
Adresse : <u>AMBODISATRANA II</u>	Km : <u>65229</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>3420483469</u>	

Résultat du Contrôle Technique	APTE
<p>> Code des défauts Mineurs :</p> <p><u>22,114,137</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>> Code des défauts Majeurs :</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle

Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		12/08/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		31/05/2026	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		31/05/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		oct-27	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		août-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		22/09/2027	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	24/02/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	7174 TBK
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	LZZ1BLNJ3JA279828
Date visite :	24/02/2026	Numéro de châssis remorque :	
Date contre visite :		Type de véhicule :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4

Ref.	Points à contrôler	Détails
§ 1 IDENTIFICATION DU VEHICULE		
Documents à présenter		Contrôle à effectuer
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de châssis
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence
Numéro d'immatriculation		
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte
Plaque et inscriptions		
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise
Présentation du véhicule		
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation

Critères :					
I	SI	PM	NA	O	N

X				O	
X				O	

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X					NA
---	--	--	--	--	----

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

§ 2 VISIBILITÉ		
Vitrages		
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
Rétroviseurs		
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
Accessoires		
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X				O	
---	--	--	--	---	--

X	X				NA
---	---	--	--	--	----

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X	X				N
---	---	--	--	--	---

§ 3 ECLAIRAGE, SIGNALISATION		
Eclairage		
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
Signalisation		
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
Commande d'éclairage		
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
Câblage électrique		
40	Câblage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage
44	Boitier fusibles	

X				O	
X				O	

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X				O	
---	--	--	--	---	--

X	X			O	
---	---	--	--	---	--



Y: acCELERATION = 1.00 (m/s²) par div.
X: TEMPS = 1.00 seconde par div. (Y)



CAPFLEC

OPERATEUR:
HARRISON
Immatri-culation:
7174TBK

CAP5500 TYPE VL/PL

A

B

C

24/02/2026 10:14:39

CAP5500: N°09707

Version: 02.03d

Date verification: 26/11/2015

Déclatation mesurée en véhicule

Test N°00009 (m/s²) 5.397

Distance: 23m
Vitesse: 34KM/H
ACCÉLÉRATION MAX: 4.374

Y: VITESSE = 2% par div.
X: TEMPS = 1.00 seconde par div. (Y)

