



Y: DECELERATION = 1.00km/s² par div.
X: TEMPS = 1.00 seconde par div.



Y: DERIVE = 2% par div.
X: TEMPS = 1.00 seconde par div.



CAFELEC

OPERATEUR:
NATHAN
Immatriculation:
736810N
CAPSNG TYPE VL/PL

A
0
0
25/02/2025 19:53:10

CAP9500: N°00707
Version: 02.03d
Date verification: 26/11/2015


Reception du message en résine
Test N°00024 (m/42) 5.815

Distance: 26m
Vitesse: 46KM/H
DERIVE à DROITE: 1.9%

	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/07 DG/02/26
Date controle :	25/02/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	TotalEnergie	Marque :	SITRAK T7H350 6X4	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BLNJ8LA686451	
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	7368 TBN	
Tél :	342048349	km :	98 622	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique			
RESULTATS		Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
2 - <u>Remorque</u>			
Examen documentaire			
Test freinage			
Contrôle code de la route			
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE		25/02/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :		8	
REMARQUES :			

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
	 25/02/26	

MADAGASCAR AUTOMOBILE
 CONTRÔLE TECHNIQUE
 Rue Docteur Raseta Andraharo
 101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat : **7368 TBN**

TRACTEUR

N° immat :


CITERNE

N° immat :

Etablissement : MADAUTO

Le : 25/02/2026

Contrôle effectué par : MAMISON

Marque : SITRAK T7H350 6X4

Nom du Client : VOROMAILALA

VIN : LZZ1BLNJ8LA686451

N° immat : 7368 TBN

Adresse : AMBODISATRANA II

Km : 68622

N° OR :

Tél : 342048349

Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

114,125,137

> Code des défauts Majeurs :

Nom et visa Contrôleur

Nom et visa Responsable de Contrôle

Nom et visa Chauffeur

MADAUTO
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		02/08/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	REPLACER	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		21/12/2029	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		NA	NA
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		janv-27	NA
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	NA	NA
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	NA	NA
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		août-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	NA
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		05/07/2027	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X			Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	25/02/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	7368 TBN
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	LZZ1BLNJ8LA686451
Date visite :	25/02/2026	Numéro de châssis remorque :	
Date contre visite :		Type de véhicule :	SITRAK T7H350 6X4

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères :						
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer							
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de châssis	X				O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X				O		
	Plaque et inscriptions								
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X						NA
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

§ 2		VISIBILITÉ	
Vitrages			
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	
Rétroviseurs			
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état	
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état	
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état	
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état	
Accessoires			
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
	X			O	

ECLAIRAGE, SIGNALISATION		
§ 3	Eclairage	
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
	Signalisation	
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
	Commande d'éclairage	
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
	Câblage électrique	
40	Câblage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosse batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage
44	Boitier fusibles	

X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
X				O	
X				O	
	X			O	
	X				NA

X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X					NA
X				O	
X				O	
	X			O	

X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		
	X			O		
	X			O		

		X		O		
		X		O		

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X					NA
X					NA
	X			O	
	X			O	
	X				N
X				O	

