

	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/14 SAMB/09/26
Date controle :	30/09/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	GALANA	Marque :	MERCEDES ATEGO 1823 4X2	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	WDB9505311L489953	NA
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	3593 TBP	NA
Tél :	342048349	km :		NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique

RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - Remorque		
Examen documentaire	NA	
Test freinage	NA	
Contrôle code de la route	NA	

DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	30/09/2027	APTE	
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8		

REMARQUES :

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

TRACTEUR

CITERNE

N° immat : **3593 TBP**

N° immat :

N° immat :

Etablissement : MADAUTO

Le : 30/09/2026

Contrôle effectué par : TANJONA

Marque : MERCEDES ATEGO 1823 4X2

Nom du Client : VOROMAILALA

VIN : WDB9505311K489953

N° immat : 3593 TBP

Adresse : AMBODISATRANA II

Km :

N° OR :

Tél : 342048349


Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

22,44,92,109,114,162


> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		03/12/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		03/06/2027	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2027	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2027	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		mai-27	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		oct-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		17/11/2027	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	30/09/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	3593 TBP
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	NA
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de chassis Tracteur :	WDB9505311K489953
Date visite :	30/09/2026	Numéro de chassis remorque :	NA
Date contre visite :		Type de véhicule :	MERCEDES ATEGO 1823 4X2

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères :					
IDENTIFICATION DU VEHICULE			I	SI	PM	NA	O	N
Documents à présenter			Contrôle à effectuer					
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de chassis	X				O	
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O	
Numéro d'immatriculation			X				O	
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X				O	
Plaque et inscriptions			X				O	
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O	
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X					NA
Présentation du véhicule			X				O	
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O	
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O	
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O	
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O	
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O	
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O	

VISIBILITÉ								
Vitrages			X				O	
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	X				O	
Rétroviseurs			X					NA
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	X				O	
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	X				O	
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	X				O	
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	X				O	
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état	X				O	
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état	X				O	
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état	X				O	
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état	X				O	
Accessoires			X				O	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	X				O	
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	X					N

ECLAIRAGE, SIGNALISATION								
Éclairage			X				O	
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X				O	
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X				O	
Signalisation			X				O	
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X					NA
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
35	Catadiopre	Selon réglementation du pays	X				O	
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	X					NA
Commande d'éclairage			X				O	
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X				O	
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	X				O	
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	X				O	
Câblage électrique			X				O	
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X					NA
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X				O	
42	Protection cosse batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X				O	
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	X				O	
44	Boitier fusibles		X					N

§ 10		CITERNE
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation
178	Plaque de tare	Absence de déformation importante à signaler
179	Etat extérieur (déformation)	Vérifier les soudure et l'absence de fuite apparente
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Fixation de la citerne au train roulant; absence de
181	Fixation et Berceaux	Présence des boulons
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence et état (arceau ou bac de rétention)
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état
184	Echelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.
185	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation
186	Rambarde et passerelle	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Etat
189	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes
190	Tuyauterie	Etat
191	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes
192	Vannes	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication. + présence de
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles
194	Portes flexibles	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur
195	Enrouleur	Présence (selon réglementation locale)
196	Signalisation matière dangereuse	

X				O		
	X			O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
	X			O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X	déc-26			O		
X				O		
X		X		O		
X				O		

143 33 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE