


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/ 01 SAMB/09/26
Date controle :	28/09/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIERE	Marque :	MERCEDES ACTROS 1844 4X2	YONG QIANG
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	WDB9340321L741195	LA99HRA3390YTS354
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	0853 TBM	2432 TAN
Tél :	342048349	km :		
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	28/09/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat : _____


TRACTEUR

N° immat : **0853 TBM**

CITERNE

N° immat : **2432 TAN**

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>28/09/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>TANJONA</u>	Marque : <u>MERCEDES ACTROS 1844 4X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>WDB9340321L741195</u>
	N° immat : <u>0853 TBM / 2432 TAN</u>
Adresse : <u>AMBODISATRANA II</u>	Km : _____
	N° OR : _____
Tél : <u>342048349</u>	


Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

22,114,175


> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur



Client : VOROMAILALA/LP S.A
 N°: 01 SAMB/09/26

Documents de bord obligatoires		Périodicite	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		17/03/2027	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		17/03/2027	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		19/07/2028	satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2027	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2027	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/03/2027	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juil-27	satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		sept-25	satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		sept-25	satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		20/07/2028	satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	28/09/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	0853 TBM
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	2432 TAN
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	WDB9340321L741195
Date visite :	28/09/2026	Numéro de châssis remorque :	LA99HRA3390YTS354
Date contre visite :		Type de véhicule :	MERCEDES ACTROS 1844 4X2

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères :
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I SI PM NA O N NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer	
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de châssis	X
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X
	Numéro d'immatriculation		
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
	Plaque et inscriptions		
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
	Présentation du véhicule		
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation	X
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation	X
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation	X
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation	X

§ 2	VISIBILITÉ		
	Vitrages		
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	X
	Rétroviseurs		
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	X
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	X
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	X
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	X
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état	X
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état	X
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état	X
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état	X
	Accessoires		
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	X
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	X

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION		
	Eclairage		
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X
	Signalisation		
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	X
35	Centadioptré	Selon réglementation du pays	X
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	X
	Commande d'éclairage		
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	X
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	X
	Câblage électrique		
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X
42	Protection cosse batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	X
44	Boîtier fusibles		X

§ 4 FREINAGE		
Mesures - Essais		
45	Frein de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
46	Frein de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
47	Frein de parking	Essai statique
48	Frein de rupture	Essai de traction
49	Indépendance des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la valve 4 voies
50	Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)	
Circuit		
51	Réservoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date de fabrication) / si Inox (pas de validité)
52	Purge de réservoir	Fonctionnement et étanchéité
53	Compresseur	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour atteindre 8 bar - Contrôle sur tableau de bord
54	Circuit de freinage	Etanchéité
55	Canalisation de frein	Etat (corrosion)
56	Flexible de frein	Etat et étanchéité
57	Valve	Etat et étanchéité
58	Correcteur répartiteur de freinage	Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement
59	Mains d'accouplement (laison pneumatique tracteur citerne)	Concordance et état
Éléments de commande		
60	Pédale du frein de service	Etat et fonctionnement
61	Commande du frein de secours	Etat et fonctionnement
62	Commande du frein de parking	Etat et fonctionnement
63	Câble, tringlerie du frein de stationnement - Remorque	Etat et fonctionnement
64	Commande du ralentisseur	Présence et Fonctionnement
Organes de frein		
65	Disque de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée
66	Vase de frein (contrôle visuel sans démontage)	Présence de vase sur 2 essieux au moins, Etat, corrosion et étanchéité
67	Etrier (contrôle visuel sans démontage)	Fixation
68	Tambour de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée
69	Plaquette - Garniture de frein(contrôle visuel sans	Etat et usure
70	Lévier de frein	Etat et réglage des timoneries
71	Axe de came	Etat et jeux
72	Ralentisseur	Fixation et étanchéité
73	Système antiblocage (ABS, EBS)	Connexion électrique
Témoins (tableau de bord)		
74	Signal d'alarme du frein de service	Fonctionnement
75	Témoin de frein de stationnement	Fonctionnement
76	Témoin du dispositif antiblocage	Fonctionnement
77	Témoin d'usure des garnitures (si équipé)	Fonctionnement
78	Témoin d'insuffisance d'air	Fonctionnement
79	Témoin température moteur	Fonctionnement
80	Témoin Batterie	Fonctionnement

§ 5 DIRECTION		
Organes de direction		
81	Volant de direction	Etat (inférieure à 5 degrés)
82	Colonne et accouplement de direction	Contrôle des jeux (grippage)
83	Boîtier de direction	Fixation et étanchéité
84	Bielle de direction	Etat et jeux
85	Barre de direction	Etat et jeux
86	Barre d'accouplement	Etat, jeux et déformation
87	Rotule de direction	Etat et jeux
88	Pivot	Jeux et contrôle du graissage
89	Renvoi d'angle	Etat et fixation
90	Butée de direction	Présence et état
Assistance de direction		
91	Réservoir de direction	Etat et étanchéité
92	Canalisation d'assistance de direction	Etat et étanchéité

§ 6 LIAISONS AU SOL		
Essieu et suspension		
93	Essieu	Etat (surveiller fissures ou corrosion importante)
94	Ende de suspension	Etat et serrage
95	Moyeu	- Jeux et étanchéité
96	Tirant d'essieu et de suspension	- Contrôler la présence du chapeau de moyeux
97	Ressort de suspension	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
98	Barre de torsion	Etat, pas de soudures, ni fissures
99	Lames de ressort maîtresses	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
100	Lames de ressort secondaires	Etat
101	Main de ressort et jumelle	Etat
102	Elmer de ressort	Fixation et usure
103	Axe de ressort	Etat (usure prononcée)
104	Balancier	Fixation et état
105	Axe de balancier	Etat et usure du silent-bloc
106	Triangle de suspension	Etat et serrage
107	Rotule de suspension	Etat des rotules et jeux
108	Silent-bloc suspension	Etat et jeux (si concerné)
109	Amortisseur	Etat et jeux (si concerné)
110	Coussin de suspension	Etat, absence de fuite et état des silent-blocs
111	Circuit de suspension	Fixation et état des caoutchoucs, absence de fuite
112	Barre stabilisatrice	Absence de fuite
113	Silent-bloc de barre stabilisatrice	Absence de déformation
114	Capuchons de valve de pneu	Etat et jeux
115	Indicateurs de desserrage d'écrous de roues / peinture	

S 10	CITERNE	
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation
178	Plaque de tare	Absence de déformation importante à signaler
179	Etat extérieur (déformation)	Vérifier les soudure et l'absence de fuite apparente
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Fixation de la citerne au train roulant; absence de
181	Fixation et Berceaux	Présence des boulons
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence et état (arceau ou bac de rétention)
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état
184	Echelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.
185	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation
186	Rambarde et passerelle	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Etat
189	Tuyauterie	Etat
190	Tuyauterie	Etat
191	Vannes	Etat
192	Vannes	Etat
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication. + présence de bouchons
194	Portes flexibles	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles
195	Enrouleur	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur
196	Signalisation matière dangereuse	Présence (selon réglementation locale)

X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
X				O	
X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
	X				NA
X				O	

31 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE