

DEBRIEFING

Date : 12/10/2016
 N° OC/OT : Indivisa
 Chauffeur : ST BORE
 Immatriculation Véhicule : 25 Taly

Durée Briefing : 00:20:00
 Début : 12h
 Fin : 12h20

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	co	co	co	co	co	
	Quantité						

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
	Anomalie sur trajet du 12/10/16

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Déclarations :
		Fait

PLAN DE TRAJET	Rempli	
	Point d'arrêt autorisé - PK	an
	Point de repos autorisé - PK	an

DONNEES OBC / TRAJET	Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	"
	Durée de conduite (9h)	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	
	Durée de travail < 12h	
	Temps de repos en cours de route	
	Vitesse maximale < 50km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s	
	Freinage excessive < 10km/h/s	
	Distance (en km)	
	TCC	
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite	
RAPPORT PI		

SATISFACTION CLIENT	Rempli	
	Autre (s)	an

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	
	PN Carte Black Spot - PK	an

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE		

CONCLUSION	on sur le prochain voyage
------------	---------------------------

Le Responsable



Le Chauffeur



PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: **5165 TCC**
Chargement:

Départ : **Garage Majunga**

Chauffeur: **ANDRIANJARA ANDRIAMAMONJY**

BE
BL

Retour : **SS Taly**

Distributeur
Distance réelle
Distance parc
Ecart

ANTSOINA FOANA	
Olana mikasika ny:	VIVO ENERGY
Conduite de nuit	
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients,	
Rehefa vita ny asa	
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...	
ANTSOINA RAHA MISY OLANA	
Dr. Transport:	034 20 483 49
Rsp. HSSE	034 49 591 47
GPS:	034 56 635 77 - 034 56 365 59
Exploitation:	034 02 167 48

Aller		Lieux		Proposition Transporteur		Réalité (Chauffeur)		Infractions	
Lieux	Date	Départ		Arrivée		Date	Heures	Kms	Arrivée
		Heur	Prev	Heures	Date				
Garage Majunga	09/10/2026			11:30					
Depot Majunga	09/10/2026	00:44		14:00	09/10/2026		12:14		
SS Vero	09/10/2026	00:45		15:45	09/10/2026		14:45		
Depot Majunga	09/10/2026	00:15		17:30	09/10/2026		16:00		
Garage Majunga	10/10/2026	00:30		06:00	09/10/2026		18:00		
Andranofasika	10/10/2026	04:00		10:40	10/10/2026		10:00		
SS Taly		01:36			10/10/2026		12:16		

Retour		Lieux		Proposition Transporteur		Réalité (Chauffeur)		Sanction	
Lieux	Date	Départ		Arrivée		Date	Heures	Kms	Arrivée
		heures		Heures					
SS Taly	10/10/2026			13:16	10/10/2026		12:16		
Amboromalandy	12/10/2026	03:04		06:18	10/10/2026		16:20		
Garage Majunga					12/10/2026		09:35		

Remontées des événements ou points à risques :		Remontées des événements ou points à risques :	
PK		PK	
Localité		Localité	
Description		Description	
Danger réels		Danger réels	
Danger potentiels		Danger potentiels	
Recommandations		Recommandations	

Version 2



Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion			CuveSITE (retail B2B)										Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM			
	(a)						(b)	c = (b) - (a)										
1	4000	GO	1	GO	0,2	40m³	33500	29800	5	5	0	0	12:15	12:25				
2	3000	GO	1	GO	0,2	40m³	29500	26500	5	5	0	2	12:25	12:35				
3	3000	GO	1	GO	0,2	40m³	26500	23500	5	5	0	1	12:35	12:45				
4	2000	GO	1	GO	0,2	40m³	21500	19500	5	5	0	1	12:45	12:50				
5	3000	GO	1	GO	0,2	40m³	19500	16500	5	5	0	2	12:50	13:00				

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

STATION SHELL TAIL
ATV THERMOVALS
053 06 238 13

STATION SHELL TAIL
Ambondromamy
053 06 238 13

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : 55 Tamy
BON DE LIVRAISON N° : 3335478
DATE : 10-10-20
HEURE : 12:30

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Equipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	O	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	O	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	O	
4	Camion correctement stationné	O	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	O	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	O	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	O	
8	Positionnement de l'extincteur	O	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	O	
10	Rambardes relevées	O	
11	Equipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	O	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	O	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	O	
14	Câble de liaison électrique connecté	O	
15	Qualités et quantités attendues	O	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	O	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	O	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	O	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	O	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	O	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	O	
22	Procédure de déchargement affichée	O	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	O	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

Nom et signature du QM
STATION SHELL TALLY
Ambondromany
053 06 238 13

DEBRIEFING

Date : 12/10/20

N° OC/OT :

Chauffeur :

Immatriculation Véhicule :

Lieu de livraison :

SS Taly

ST & STOE

Début :

Durée Briefing :

00:20:00

Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	co	co	co	co	co	
	Quantité						

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
	Anomalie sur trajet du 12/10/20

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Déclarations :
		Fait

PLAN DE TRAJET	Rempli	on
	Point d'arrêt autorisé - PK	on
	Point de repos autorisé - PK	on

DONNEES OBC / TRAJET	Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	
	Durée de conduite (9h)	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	
	Durée de travail < 12h	
	Temps de repos en cours de route	
	Vitesse maximale < 50km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s	
	Freinage excessive < 10km/h/s	
	Distance (en km)	
DONNEES CAMERA	TCC	
	Comportement de conduite	
RAPPORT PI		

SATISFACTION CLIENT	Rempli	on
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	on
	PN Carte Black Spot - PK	on

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE		

CONCLUSION	on sur le prochain voyage
------------	---------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

Voromailala Fitaterana Transport des hydrocarbures

BE BL

Retour :

Distance réelle
Distance parc
Ecart

Exploitation:	034 02 167 48
---------------	---------------

Retour	Proposition Transporteur	Réalité (Chauffeur)	Sanction

Sanction

Sanction



BRIEFING/DEPART

Date : 07/10/2023

Lieu de livraison : Italy

Version n°: 007-30/07/2025

N° OC/OT : 777 54389

Début : 10h45

chauffeur: ANDRY

Durée Briefing

Fin : 11h00

Immatriculation Véhicule : 5165 TCC

DER CHARG	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	4000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	BPL	BPL	BPL	BPL	BPL	
PRODUITS A	Quantité	4000	3000	3000	2000	3000	
LIVRER	Produit	SP	SP	SP	GO	SP	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	OK			
	Somnolence :	OK			
	Problème Familial	OK			
	Prise de médicament :	OK			
	Date de dernier repos	4/10/23			
	Date de prochain repos	11/10/23			
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	OK			
	Check niveaux des (05) liquides	OK			
	Etat pneus et gonflage	OK			

PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	OK			
	Itinéraires :	Italy - Rome - Italy			
	DR carte des dangers de routes - PK	OK			
	PN Carte Black Spot - PK	OK			
	PI - PK	OK			
	Point d'arrêt autorisé - PK	OK			
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :	OK			
	TREM CARD :	OK			
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées	OK			
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):	OK			
	Plan d'urgence :	OK			

PASSEPORT	Permis de conduire :	02-07-29			
	Carte PATH :	14-11-27			
	Visite médicale fitness to work/2ans				
	Visite médicale OSTIE/an				

PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise :				
	Assurance :	24-08-27			
	Patente :	15-08-27			
	Visite Technique :	10-02-27			
	Certificat de barémage	30-06-28			
	Certificat d'extincteur :	30-12-26			
	MADAUTO	22-05-27			
	APAVE	22-05-29			

COMPTEUR DEPART					
-----------------	--	--	--	--	--

Ceinture de sécurité attachée					
-------------------------------	--	--	--	--	--

TOOL BOX TALK-Aller	Protection des yeux
---------------------	---------------------

TOOL BOX TALK-Retour	
----------------------	--

CONCLUSION	OK OK Voyage
------------	--------------

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Date et heure- Retour:

Chauffeur	Responsable

Chauffeur	Responsable

Questionnaires sur tool box: (S1-10-26) Fitandroana ny fahitana

1- Aiza havy ny toerana mety hahatonga fahasimban'ny maso eo amin'ny asa fitaterana solika?.

☐ Marina ☐ Diso

~ Eo ampamaovana chargement
eo ampamaovana dechargement.

2-Araka ny fahitanao kisarisary etsy ambany,amin'ny fotoana manao ahoana no ampisaina ireto kazany solomaso etsy ambany ? ☐ Marina ☐ Diso



fandovana fiarovana aminy
maso andro



fiarovana aminy asa.

3- Inona havy no ataonao raha sendra havoany solika ny masonao? ☐ Marina? ☐ Marina ☐ Diso

basana medio. manonjy tsiaman
medio sy milamime.

Date de prochaine coaching:.....

Date de prochaine évaluation écrite:.....

Date de prochaine évaluation des codes de la route:.....

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

vita soanatsara ny fandrotsahana
na dia tsy manao kinan'asa
ny tompo' anchaik'na

CONCLUSION : ☐ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :

Chauffeur :

Direction :

DEBRIEFING

Date : 10/01/20

N° OC/OT :

Chauffeur :

Immatriculation Véhicule :

Lieu de livraison :

SS Italy

Début :

Durée Briefing :

00:20:00

Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	co	co	pe	pe	co	
	Quantité						

OBSERVATIONS

ANOMALIES AU COURS DU
TRAJET

ETAT DU VEHICULE

Check list arrivée :

Déclarations :

Garb

PLAN DE TRAJET

Rempli

Point d'arrêt autorisé - PK

Point de repos autorisé - PK

an

a

m

DONNEES OBC / TRAJET

Conduite de nuit (5h30-18h00)

Durée de conduite (9h)

Temps d'arrêt (Attente + repos)

Durée de travail < 12h

Temps de repos en cours de route

Vitesse maximale < 50km/h

Accélération excessive < 8km/h/s

Freinage excessive < 10km/h/s

Distance (en km)

TCC

Donnée

Observations

13h30

Pas de C14

5h45

an

2h45

an

4h20

an

00

an

08h45

an

0

0

10km

an

31min

an

DONNEES CAMERA

Comportement de conduite

RAPPORT PI

SATISFACTION CLIENT

Rempli

Autre (s)

an

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS
DANGEREUX

DR carte des dangers de routes - PK

PN Carte Black Spot - PK

an

STATIONNEMENT DU VEHICULE
AU PARKING

Position

Départ

COMPTEUR ARRIVEE

CONCLUSION

on a pu le réaliser voyage

Le Responsable

Le Chauffeur

DEBRIEFING

Date : 29/10/26
 N° OC/OT : 77749619
 Chauffeur : ANDRY
 Immatriculation Véhicule : 5165 TCC

Lieu de livraison : VERO

Durée Briefing : 00:20:00
 Début : 12h
 Fin : 12h40

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	GO	GO	PL	PL	GO	
	Quantité	1000	3000	3000	2000	3000	

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Déclarations :
		fait

PLAN DE TRAJET	Rempli	
	Point d'arrêt autorisé - PK	an
	Point de repos autorisé - PK	an

DONNEES OBC / TRAJET		Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	11h45	Pas de conduite de nuit
	Durée de conduite (9h)	2h14	ou
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	00	an
	Durée de travail < 12h	11h58	
	Temps de repos en cours de route	00	
	Vitesse maximale < 50km/h	21km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s	0	
	Freinage excessive < 10km/h/s	0	
	Distance (en km)	21km	
DONNEES CAMERA	TCC	35min	
	Comportement de conduite	OK	
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli	
	Autre (s)	an

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	
	PN Carte Black Spot - PK	an

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE	28439	

CONCLUSION	ou an en mode voyage
------------	----------------------

Le Responsable

Le Chauffeur