

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: 3712 MF
Chargement:

BE BL
Distributeur

Départ : Garage Majunga

Retour : SS Taly

Chauffeur: FIDIARIMALALA FENOSOA SAMUEL

ANTSOINA FOANA

Olana mikasika ny: VIVO ENERGY

Conduite de nuit

Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients, Rehefa vita ny asa

Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...

ANTSOINA RAHA MISY OLANA

Dr. Transport: 034 20 483 49

Rsp.HSSE 034 49 591 47

GPS: 034 56 635 77 - 034 56 365 59

Exploitation: 034 02 167 48

Aller	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infractions
		Date	Départ	Heur Prev	Heures		Date	Heures	Kms	Arrivée	
	Garage Majunga	13/10/2026	06:40			Garage Majunga	13/10/26	06:46			
	Depot Majunga	13/10/2026	00:50	10:00	07:30	Depot Majunga	13/10/26	11:40			
	Amboromalandy	13/10/2026	04:00	14:50	14:00	Amboromalandy	14/10/26	10:11			49758
	SS Taly		02:40		17:30	SS Taly	13/10/26	12:51			49863

Retour	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
		Date	Départ	heures	Arrivée		Date	heures	Kms	Arrivée	
	SS Taly	14/10/2026		07:00	13/10/2026	17:30	13/10/26	13:58			49938
	Amboromalandy	13/10/2026	03:00	10:50	10:00		14/10/26	08:17			50025
	Garage Majunga				13:00						

Remontées des événements ou points à risques :

Date, Visa chauffeur

Remontées des événements ou points à risques :

PK

Localité

Description

Danger réels

Danger potentiels

Recommandations

Version 2



BRIEFING/DEPART

Version n°: 007-30/07/2020

Date : 15/10/2026 Lieu de livraison : 05 Italy
 N° OC/OT : chauffeur : Genoson Durée Briefing : 15 min
 Immatriculation Véhicule : 3812 NF Fin : 15h00

DER CHARG	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	2000	3000	3000	2000	3000	
	Produit	00	00	00	00	00	
PRODUITS A LIVRER	Quantité	3000	3000	3000	2000	3000	
	Produit						

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	Genoson			
	Somnolence :	an			
	Problème Familial	an			
	Prise de médicament :	an			
	Date de dernier repos				
	Date de prochain repos				
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	an			
	Check niveaux des (05) liquides	an			
	Etat pneus et gonflage	an			
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	Genoson			
	Itinéraires :	Genoson - départ - 05 Italy - Genoson			
	DR carte des dangers de routes - PK	an			
	PN Carte Black Spot - PK	an			
	PI - PK	an			
	Point d'arrêt autorisé - PK	Genoson - 01/1			
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :	an			
	TREM CARD :	an			
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées	an			
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):	an			
	Plan d'urgence :	an			
PASSEPORT	Permis de conduire :	02/07/27			
	Carte PATH :	20/08/28			
	Visite médicale fitness to work/2ans				
	Visite médicale OSTIE/an				
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise :	21/04/27			
	Assurance :	15/09/27			
	Patente :	30/12/26			
	Visite Technique :	30/12/26			
	Cerificat de barémage	12/11/26			
	Cerificat d'extincteur :	12/11/26			
	MADAUTO APAVE	Renouvellement			
COMPTEUR DEPART					
Ceinture de securité attachée					
TOOL BOX TALK-Aller	Protection des yeux				
TOOL BOX TALK-Retour					
CONCLUSION	an An voyage				

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Chauffeur	Responsable
Genoson	Genoson

Date et heure- Retour:

Chauffeur	Responsable
Genoson	Genoson

Questionnaires sur tool box: (S1-10-26) Fitandroana ny fahitana

1- Aiza havy ny toerana mety hahatonga fahasimban'ny maso eo amin'ny asa fitaterana solika?

☐ Marina ☐ Diso

Eo ampanaovana chargement

Eo ampanaovana dechargement

2-Araka ny fahitanao kisarisary etsy ambany,amin'ny fotoana manao ahoana no ampisaina ireto kazany solomaso etsy ambany ? ☐ Marina ☐ Diso



Ampiasana ity solomaso ity mba iorivana masoan-
dro



Ampiasana ity solomaso ity mba iorivana maso
rehefa manao chargement y dechargement.

3- Inona havy no ataonao raha sendra havoany solika ny masonao? ☐ Marina? ☐ Marina ☐ Diso

Nampilega ny kompana drabitra ary eo manatona ny
tohin-pahasalamana.

Date de prochaine coaching:

Date de prochaine évaluation écrite:

Date de prochaine évaluation des codes de la route:

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☐ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :

Chauffeur :

Direction :

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion				CuvesSITE (retail B2B)							Conformité				Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM
	(a)						(b)	c = (b) - (a)							
	1000	AO	12	AO	-2	10000	516	39484							
	3000	AO	12	AO	-2	10000	39484	36484							
	3000	AO	12	AO	-2	10000	36484	33484							
	4000	AO	12	AO	-2	10000	1782	18218							
	3000	AO	12	AO	-2	10000	18218	15218							

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

FENOSOA

Souley

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

053 06 238 13
SHELL ITALY
Hafan'ny fampihenan'ny

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : S.S. ITALY BON DE LIVRAISON N° : 9

DATE : 13/10/2020 HEURE : 9

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)		
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement		
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)		
4	Camion correctement stationné		
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée		
6	Certificat d'étalonnage / jauge		
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)		
8	Positionnement de l'extincteur		
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes		
10	Rambardes relevées		
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM		
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible		
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux		
14	Câble de liaison électrique connecté		
15	Qualités et quantités attendues		
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser		
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)		
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau		
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison		
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP		
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison		
22	Procédure de déchargement affichée		
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)		

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

FENOSON 

Nom et signature du QM



DEBRIEFING

Date : 13/10/20
 N° OT/BL: 7765833 Lieu de livraison : 85 Taly
 Chauffeur : FEMOSDA
 Immatriculation Véhicule : 37124K

Durée : 00:20:00
 Début : 10h
 Fin : 10h20

PRODUITS	compartiment	1	2	3	4	5	6	7	8
LIVRES	Nature	CO	CO	CO	SP	SP			
	Quantité								

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
	Dysmalie sur zone

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée : Déclarations :
------------------	--

PLAN DE TRAJET	Rempli Point d'arrêt autorisé - PK Point de repos autorisé - PK
----------------	---

DONNEES OBC / TRAJET			Resultat	Observations
	Exces de vitesse > 40km/h	Enregistrement	1	
		Alerte		
		Alarme		
	Temps de conduite continue	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Temps de conduite journalier	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Conduite de nuit	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Temps de repos hebdomadaire	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Exces de vitesse sur zone géofencing	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Freinage excessive	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Accélération excessive	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		

RAPPORT PI	
------------	--

SATISFACTION CLIENT	Rempli Autre (s)
---------------------	---------------------

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

NOTE DE PROTET	
----------------	--

Remonter chauffeur	
--------------------	--

STATIONNEMENT CC AU PARKING	Position	Départ
-----------------------------	----------	--------

COMPTEUR ARRIVEE	43863	70933
------------------	-------	-------

CONCLUSION	on fin le prochain de voy
------------	---------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur