

DEBRIEFING

Date :

N° OT/BL :

Chaufeur :

Lieu de livraison :

Immatriculation Véhicule :

Début :

Durée :

00:20:00

Fin :

PRODUITS	compartiment	1	2	3	4	5	6	7	8
LIVRES	Nature	60	62	60	60	60			
	Quantité								

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
------------------------------	--------------

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :
	Déclarations :

PLAN DE TRAJET	Rempli
	Point d'arrêt autorisé - PK
	Point de repos autorisé - PK

DONNEES OBC / TRAJET			Resultat	Observations
	Exces de vitesse > 40km/h	Enregistrement	OK	
		Alerte		
		Alarme		
	Temps de conduite continue	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Temps de conduite journalier	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Conduite de nuit	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Temps de repos hebdomadaire	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Exces de vitesse sur zone géofencing	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Freinage excessive	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
	Accélération excessive	Enregistrement		
		Alerte		
		Alarme		
RAPPORT PI				

SATISFACTION CLIENT	Rempli
	Autre (s)

LISTE DES SANCTIONS	
NOTE DE PROTET	

Remonter chauffeur	
--------------------	--

STATIONNEMENT CC AU PARKING	Position
COMPTEUR ARRIVEE	Départ

CONCLUSION	en fin le prochain voyage
------------	---------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: **7871 ME**
Chargement:

BE
BL

Départ : **Garage Majunga**

Retour :

SS Maevatanana

Distributeur

Chauffeur: **JAO JEAN MICHAEL**

Distance réelle
Distance parc
Ecart

ANTSOINA FOANA		TOTALENERGIES
Olana mikasika ny:		
Conduite de nuit		
Livraison (manquants; tsy mandray entana ny SS na Clients.		
Rehefa vita ny asa		
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...		
ANTSOINA RAHA MISY OLANA		
Dr. Transport:	034 20 483 49	
Rsp. HSSE	034 49 591 47	
GPS:	034 56 635 77 - 034 56 365 59	
Exploitation:	034 02 167 48	

Aller		Exploitation:				034 02 167 48				Réalité (Chauffeur)				Infractions			
Lieux	Proposition Transporteur								Lieux	Départ				Arrivée			
	Départ		Arrivée		Départ		Arrivée			Départ		Arrivée					
	Date	Heur Prev	Heures	Date	Heures	Date	Heures	Kms		Date	Heures	Kms					
	16/10/2026		05:30			Garage Majunga	16/10/26	05 h 46	164692								
Garage Majunga	16/10/2026	01:10	08:30	16/10/2026	06:40	Depot Majunga		08 h 43		16/10/26	06 h 49	164700					
Depot Majunga	16/10/2026	00:30	10:10	16/10/2026	09:00	SS Baobab		10 h 45		16/10/26	08 h 58	164704					
SS Baobab	16/10/2026	00:20	13:00	16/10/2026	10:30	Depot Majunga		12 h 51		16/10/26	10 h 45	164707					
Depot Majunga	16/10/2026	04:40	06:18	16/10/2026	17:40	Andranofasika	17/10/26	05 h 31		16/10/26	18 h 43	164830					
Andranofasika	17/10/2026	03:42	10:45	17/10/2026	10:00	Ambodimanga		10 h 02		17/10/26	09 h 43	164932					
Ambodimanga	17/10/2026	01:45		17/10/2026	12:30	SS Maevatanana				17/10/26	11 h 07	164931					
SS Maevatanana																	

Retour	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
		Départ		Arrivée			Départ		Arrivée		
		Date	heures	Date	Heures		Date	heures	Date	Kms	
	SS Maevatanana	17/10/2026		13:30	17/10/2026	12:30	18/10/26	14 h 55	18/10/26	164924	
	Croisement Anjajia	18/10/2026	04:13	06:06	17/10/2026	17:43	19/10/26	05 h 04	18/10/26	165095	
	Garage Majunga				18/10/2026	10:30			19/10/26	165229	
Remontées des événements ou points à risques :						Remontées des événements ou points à risques :					
PK	Date, Visa chauffeur					PK					
Localité						Localité					
Description						Description					
Danger réels						Danger réels					
Danger potentiels						Danger potentiels					
Recommandations	Date, Visa responsable					Recommandations					



Version 2

BRIEFING/DEPART

Version n°: 007-30/07/2025

Date : 16/10/26

Lieu de livraison : 87 Bawab

N° OC/OT :

Début : 5h

chauffeur: S. MICHEL

Durée Briefing

15 min

Immatriculation Véhicule : 7871 ME

Fin : 16h

DER CHARG	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	3000	6.000	2000	2000	7.000	
	Produit	SP	C.O	C.O	C.O	SP	
PRODUITS A LIVRER	Quantité	3000	6.000	2000	2000	7.000	
	Produit	C.O	C.O	C.O	C.O	SP	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :		Je n'ai		
	Somnolence :		Non		
	Problème Familial		Non		
	Prise de médicament :		Non		
	Date de dernier repos		18/10/22		
	Date de prochain repos		21/10/22		
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :		OK		
	Check niveaux des (05) liquides		OK		
	Etat pneus et gonflage		OK		

PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :		Je n'ai		
	Itinéraires :	garage - depot - 87 Bawab - gare			
	DR carte des dangers de routes - PK		OK		
	PN Carte Black Spot - PK		OK		
	PI - PK		OK		
	Point d'arrêt autorisé - PK	depot - 87 Bawab			
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :		OK		
	TREM CARD :		OK		
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées		OK		
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):		OK		
	Plan d'urgence :		OK		

PASSEPORT	Permis de conduire :		05/01/31		
	Carte PATH :		16/05/27		
	Visite médicale fitness to work/2ans				
	Visite médicale OSTIE/an				

PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise :		23/06/21		
	Assurance :		24/08/27		
	Patente :		15/05/27		
	Visite Technique :		13/07/27		
	Cerificat de barèmage		07/27		
	Cerificat d'extincteur :		28/03/27		
	MADAUTO		05/06/27		
COMPTEUR DEPART	APAVE		10/07/27		

COMPTEUR DEPART

Ceinture de securité attachée

TOOL BOX TALK-Aller	asphixie
---------------------	----------


TOOL BOX TALK-Retour	
----------------------	--

CONCLUSION	OK OK OK OK
------------	-------------

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller: 16/10/26

Date et heure- Retour: 16/10/26

Chauffeur	Responsable
	

Chauffeur	Responsable
	

Questionnaires sur tool box: (S2-10-26) Ny tsy fahampian'ny rivotra amin'ny vatan'olombelona

1- Manomeza hoatra anakitelo famantarana fa tsy ampirivotra ny vatan'olombelona anakiray?.

☐ Marina ☐ Diso

Sempossempotraq

2-Aiza havy ny toerana mety hisian'ny tsy fampian'ny rivotra izay mety hiasa ntsika eny amin'ny camion-citerne ary inona no tokony atao alohan'ny hiasana amin'ny toerana hireny ? ☐ Marina ☐ Diso

Aa Anaty citerne

3- Inona havy ny fisorohana tokony atao mba tsy hotratra amin'ny tsy fampian'ny rivotra amin'ny vata ntsika olombelona? ☐ Marina? ☐ Marina ☐ Diso

Tsy Azo Atao midibzq Ao Anaty citerne

Date de prochaine coaching:.....

Date de prochaine évaluation écrite:.....

Date de prochaine évaluation des codes de la route:.....

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☒ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :

Chauffeur :

Direction :

[Signature]

[Signature]

Questionnaires sur tool box: (S2-10-26) Ny tsy fahampian'ny rivotra amin'ny vatan'olombelona

1- Manomeza hoatra anakitelo famantarana fa tsy ampirivotra ny vatan'olombelona anakiray?.

☐ Marina ☐ Diso

Sempetra (2)

2-Aiza havy ny toerana mety hisian'ny tsy fampian'ny rivotra izay mety hiasa ntsika eny amin'ny camion-citerne ary inona no tokony atao alohan'ny hiasana amin'ny toerana hireny ? ☐ Marina ☐ Diso

Anaty citerne

3- Inona havy ny fisorohana tokony atao mba tsy hotratra amin'ny tsy fampian'ny rivotra amin'ny vata ntsika olombelona? ☐ Marina? ☐ Marina ☐ Diso

Tsy Azo Aho no miditra Ao Anaty Citerne

Date de prochaine coaching: 02/27

Date de prochaine évaluation écrite: 02/27

Date de prochaine évaluation des codes de la route: 02/27

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☒ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :

Chauffeur :

Direction :

DEBRIEFING

Date :

N° OT/BL :

Chaqueur :

Lieu de livraison :

Immatriculation Véhicule :

Début :

Durée :

00:20:00

Fin :

PRODUITS LIVRES	compartiment	1	2	3	4	5	6	7	8
	Nature	60	62	60	60	60			
	Quantité								

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
---------------------------------	--------------

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée : Déclarations :
------------------	--

PLAN DE TRAJET	Rempli Point d'arrêt autorisé - PK Point de repos autorisé - PK
----------------	---

Données OBC / TRAJET	Resultat	Observations
Exces de vitesse > 40km/h	Enregistrement	
	Alerte	
	Alarme	
Temps de conduite continue	Enregistrement	
	Alerte	
	Alarme	
Temps de conduite journalier	Enregistrement	
	Alerte	
	Alarme	
Conduite de nuit	Enregistrement	
	Alerte	
	Alarme	
Temps de repos hebdomadaire	Enregistrement	
	Alerte	
	Alarme	
Exces de vitesse sur zone géofencing	Enregistrement	
	Alerte	
	Alarme	
Freinage excessive	Enregistrement	
	Alerte	
	Alarme	
Accélération excessive	Enregistrement	
	Alerte	
	Alarme	
RAPPORT PI		

SATISFACTION CLIENT	Rempli Autre (s)
------------------------	---------------------

LISTE DES SANCTIONS	
------------------------	--

NOTE DE PROTET	
----------------	--

Remonter chauffeur	
-----------------------	--

STATIONNEMENT CC AU PARKING	Position	Départ
--------------------------------	----------	--------

COMPTEUR ARRIVEE	165 229
---------------------	---------

CONCLUSION	on fin le prochain voyage
------------	---------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur