DEBRIEFING

Date : 28/10/26
N° OC/OT : 7782212 F
Chauffeur : Michael
Immatriculation Véhicule : 3713 M'F

Lieu de livraison : [illegible]

Début : [illegible]
Durée Briefing : 00:20:00
Fin : [illegible]

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6	
	Nature	4000	3800	3000	2000	5000		
	Quantité	GO	GO	GO	GO	GO		

	OBSERVATIONS
ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	[illegible] / RAS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée : Déclarations :	[illegible]	

PLAN DE TRAJET	Rempli	oui	
	Point d'arrêt autorisé - PK	oui	
	Point de repos autorisé - PK	oui	

		Donnée	Observations
DONNEES OBC / TRAJET	Conduite de nuit (5h30-18h00)		
	Durée de conduite (9h)		
	Temps d'arrêt (Attente + repos)		
	Durée de travail < 12h		
	Temps de repos en cours de route		
	Vitesse maximale < 50km/h		
	Accélération excessive < 8km/h/s		
	Freinage excessive < 10km/h/s		
	Distance (en km)		
	TCC		
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite		
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli	oui	
	Autre (s)		

LISTE DES SANCTIONS	

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	oui	
	PN Carte Black Spot - PK		

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE		

CONCLUSION	[illegible]

Le Responsable

Le Chauffeur

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: 3713 MF
Chargement: 27/10/26

Départ : Garage Majunga Retour : SS Taly

Chauffeur: RAZAFIMARIA MICHAËL

BE 77822127
BL 77822127

Distributeur VIVO ENERGY

Distance réelle
Distance parc
Ecart

ANTSOINA FOANA	VIVO ENERGY
Olana mikasika ny:	
Conduite de nuit	
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients.	
Rehefa vita ny asa	
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...	

ANTSOINA RAHA MISY OLANA	
Dr.Tranport:	034 20 483 49
Rsp.HSSE	034 49 591 47
GPS:	034 56 635 77 - 034 56 365 59
Exploitation:	034 02 167 48

Aller

Lieux	Proposition Transporteur					Lieux	Réalité (Chauffeur)						Infractions
	Départ			Arrivée			Départ			Arrivée			
	Date	Heur Prev	Heures	Date	Heures		Date	Heures	Kms	Date	Heures	kms	
Garage Majunga	27/10/2026		11:05			Garage Majunga							
Depot majunga	27/10/2026	01:01	16:10	27/10/2026	12:06	Depot majunga	27/10/26	16H17					
Garage Majunga	28/10/2026	01:00	06:10	27/10/2026	17:10	Garage Majunga	28/10/26	08H15	68279	27/10/26	17H10	68279	
Amboromalandy	28/10/2026	03:50	11:10	28/10/2026	10:00	Amboromalandy	28/10/26	09H50		28/10/26	09H02		
SS Taly		02:00		28/10/2026	13:10	SS Taly				28/10/26	11H58	68342	

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)						Sanction
	Départ		Arrivée			Départ			Arrivée			
	Date	heures	Date	Heures		Date	heures	Kms	Date	Heures	kms	
SS Taly	28/10/2026		14:38	28/10/2026	13:10	28/10/26	14H45	68342				
Amboromalandy	29/10/2026	02:52	06:13	28/10/2026	17:30	29/10/26	06H25	68617	28/10/26	16H40	68577	
Garage Majunga				29/10/2026	09:53				29/10/26	09H56	68805	

Remontées des évènements ou points à risques :
PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

Date, Visa chauffeur

Date, Visa responsable

Remontées des évènements ou points à risques :
PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

Version 2

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Vesion n°: 008

Date: 27/10/26 SS Tally

N° OC/T: 7782212 7

Conducteur: Michael

Immatriculation véhicule: 3713 TF

Heure début: 14h

Durée briefing:

Heure fin: 14h45

		1	2	3	4	5	6	
DERNIER CHARGEMENT	Compartiement							
	Nature	40000	3000	3600	2000	3000		
	Produit	GO	GO	GO	PL	PL		
PRODUIT A LIVER	Qualité	4000	3600	3600	2000	3000		
	Produit	GO	GO	GO	GO	GO		

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool		Bon		
	Somnolence		non		
	Problème familiale		non		
	Prise de médicament		non		
	Date dernier repos hébdomadaire				
	Date prochain repos hébdomadaire				
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ		Bon		
	Vérification niveaux des 05 liquides		oui		
	Etat des pneus et gonflage		oui		
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage		Bon		
	Itinéraires		Dapaong - Kara - Sokodé - SS Tally - Kara - Dapaong		
	DR carte des dangers de routes-PK				
	PN-Carte black spot-PK		Sokodé		
	PI-PK (trajet ou lieux)				
	Lieux d'arrêt autorisé-PK		Dapaong - Kara - Sokodé - SS Tally - Dapaong		
	Lieux de repos autorisé-PK		Dapaong - Kara - Sokodé - Sokodé		
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		oui		
	TREM CARD		oui		
	Manuel route autorisées/non autorisées		oui		
	Fiche de donnée de sécurité		oui		
	Plan d'urgence		oui		
PASSEPORT	Permis de conduire		18/07/31		
	Carte PATH		13/09/28		
	Visite médicale fitness to work/2ans.		18/09/26		
	Visite médicale OSTIE/an.				
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise				
	Assurance		24/08/27		
	Patente		18/05/27		
	Visite techique		12/12/27		
	Certificat d'extincteur		Mars 27		
	Contrôle MADAUTO		29/10/27		
	Baremage		30/09/26		
	Contrôle APAVE		23/10/26		
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART					
Cienture de sécurité bien attachée					
TOOL BOX-TALK/Aller					
TOOL BOX-TALK/Retour					
CONLUSION					

ACCORD DU VOYAGE oui pour voyage

Date et heure/aller

Conducteur	Responsable

Date et heure/Retour

Conducteur	Responsable

Questionnaires sur tool box: (S4-10-26) **(S4-10-26) Ny fihemorana**

1°) Raha anao fihemorana mario x ny tokony atao? Marina ☐ sa diso ☐

- **Ho fisorohana ny loza dia ilaina hatrany ny fampiasana olona hanoro ny mpamily mandritra ny fanaovana fihemorana na "manoeuvre". ☒**
- **Mijery retroviseur rehetra dia afa hampy fa tsy mila maka olona manampy anao fihemorana ☐**
- **Tokony madio hatrany ny retroviseur mba hazava ny fahitana ☒**
- **Ajanona ny fihemorana raha tsy azo antoka ny fahombiazana ☒**

2°) Rehefa anao fihemorana Mario X ny toerana anakiroa tena tsara toky ijanonan'ny ilay olona hanoro ny mpamily mandritra ny fanaovana fihemorana? Marina ☒ sa Diso ☐



Date de prochaine coaching:.....

Date de prochaine évalution écrite: .....

Date de prochaine évalution des codes de la route: .....

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

Miala 1 Km Tsaramandroso ouby mara be Manaseno Lalana Ahena sy Hafangainapandeha ary Mila mijanona rahotraka Tsy atobisana sy Tokony Hofihetsika ireo ouby ary mila miferifery sy Manodidina/date: 28/10/26

CONCLUSION : ☒Départ Autorisé ☐Départ décalépour des raisons :

Rsp.HSSE :

Chauffeur :

Direction :

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : SS TALY BON DE LIVRAISON N° : 77822127

DATE: 28/10/26 HEURE: 14H45

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	O	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	O	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	O	
4	Camion correctement stationné	O	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	O	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	O	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	O	
8	Positionnement de l'extincteur	O	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	O	
10	Rambardes relevées	O	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	O	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	O	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	O	
14	Câble de liaison électrique connecté	O	
15	Qualités et quantités attendues	O	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	O	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	O	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	O	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	O	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : **jaune** pour GO, **vert** pour SP	O	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	O	
22	Procédure de déchargement affichée	O	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	O	

1. En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
2. La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
3. Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
4. Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
5. Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
6. Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
7. Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

STATION SHELL TALY
Ambondromamy
033 06 238 13

Nom et signature du QM

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartiment Camion			CuveSITE (retail B2B)								Conformité					
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	Signature chauffeur
	(a)						(b)	c = (b) - (a)								
												28/26	15H55			
1	4000	GO	1	GO		40m3	28997	24997	I	I		28/26	15H55	14H06	fanti	
2	3000	GO	1	GO		40m3	24997	21997	I	I		28/26	14H07	14H13	fanti	
3	3000	GO	1	GO		40m3	21997	18997	I	I		28/26	14H14	14H21	fanti	
4	2000	GO	1	GO		40 m3	18997	16997	I	I		28/26	14H22	14H26	fanti	
5	3000	GO	1	GO		40 m3	16997	13997	I	I		28/26	14H27	14H43	fanti	

NB : **Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison**

Anarana sy sonian'ny mpamily

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

STATION SHELL TA
Ambondronamy
033 06 238 13